

# Шумомер-анализатор спектра портативный ОКТАВА-101AM

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

P9 4381-002-76596538-05

Часть 2: Методика поверки

# СОГЛАСОВАНО

Москва 2006 г. Настоящая методика поверки распространяется на шумомер—анализатор спектра портативный ОКТАВА-101АМ. Межповерочный интервал -1 год.

# 1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1 Таблица 1

Наименование операций	Таолица 1	Номер	Прородолика	OHODOLIHI HOLL
Внешний осмотр.         7.1         +         +           Опробование.         7.2         +         +           Определение уровня собственных шумов ИИБ прибора в режиме "ЗВУК".         7.3         +         +           Определение частотных характеристик А, С, Z электрическим методом.         7.4         +         +           Определение погрешности переключателя диапазона измерений.         7.5         +         +           Определение временных характеристик F, S, I.         7.6         +         +           Определение временных характеристик Pk.         7.7         +         -           Определение погрешности энергетического суммирования.         7.8         +         -           Определение погрешности энергетического суммирования.         7.8         +         -           Определение погрешности энергетического суммирования.         7.8         +         -           Определение погрешности энергетуческого суммирования.         7.8         +         -           Определение погрешности энергетического суммирования.         7.9         +         -           Определение погрешности энергетического суммирования.         7.10         +         +           Истьтание индикатора.         7.11         +         +         +           Определение погрешн	Напримиранна операций			
Внешний осмотр.         7.1         +         +           Опробование.         7.2         +         +           Определение уровня собственных шумов ИИБ прибора в режиме "ЗВУК".         7.3         +         +           Определение частотных характеристик А. С. Z электрическим методом.         7.4         +         +           Определение погрешности переключателя диапазона измерений.         7.5         +         +         +           Определение временных характеристик Р. S. I.         7.6         +         +         +         +         -         Onpeделение временных характеристик Рк.         7.7         +         -         -         -         Onpeделение погрешности энергетического суммирования.         7.8         +         -         -         -         Onpeделение погрешности энергетического суммирования.         7.8         +         -         -         -         -         Onpeделение погрешности энергетического суммирования.         7.8         +         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -	паименование операции	-		*
Опробование.         7.2         +         +           Определение уровня собственных шумов ИИБ прибора в режиме "ЗВУК".         7.3         +         +           Определение частотных характеристик A, C, Z электрическим методом.         7.4         +         +           Определение потрешности переключателя диапазона измерений.         7.5         +         +           Определение временных характеристик F, S, I.         7.6         +         +           Определение временной характеристик Pk.         7.7         +         -           Определение потрешности энергетического суммирования.         7.8         +         -           Определение относитика на тональные посылки.         7.9         +         -           Определение линейности амплитудной характеристики.         7.10         +         +           Испытание индикатора перегрузки.         7.11         +         +           Определение относительного затухания октавных и 1/3-октавных фильтров.         7.12         +         +           Определение относительного затухания октавных и третьоктавных         7.13         +         -           Определение потрешности измерений уровня звукового давления на опорной         7.14         +         +           Определение частотных характеристик Z, G, FI в режиме "ИНФРАЗВУК"         7.16	Duanuni aaram			•
Определение уровня собственных шумов ИИБ прибора в режиме "ЗВУК".  7.3 + + Определение частотных характеристик А, С, Z электрическим методом.  7.4 + + + Определение погрешности переключателя диапазона измерений.  7.5 + + Определение временных характеристик Р, S, I.  7.6 + + + Определение временных характеристик Рк.  7.7 + - Определение погрешности энергетического суммирования.  7.8 + - Определение отклика на тональные посылки.  7.9 + - Определение отклика на тональные посылки.  7.10 + + + Испытание индикатора перегрузки.  7.11 + + Определение относительного затухания октавных и 1/3-октавных фильтров.  7.12 + + Нопьтание индикатора перегрузки.  7.13 + - Фильтров.  Определение относительного затухания октавных и 1/3-октавных фильтров.  7.12 + + + Определение относительного затухания октавных и третьоктавных фильтров.  7.13 + - Фильтров.  Определение погрешности измерений уровня звукового давления на опорной частоте.  Определение частотных характеристик С, А и Z прибора по давлению.  7.16 + + Нопределение частотных характеристик Z, G, FI в режиме "ИНФРАЗВУК" в нахочастотной характеристик шумомера в режиме "ИНФРАЗВУК" в нахочастотной характеристик прибора по давлению в режиме "7.16 + + Нопределение частотных характеристик прибора по давлению в режиме "7.17 + + Нопределение частотных характеристик прибора по давлению в режиме "7.18 + + Нопределение частотных характеристик прибора по давлению в режиме "7.19 + + Нопределение величины собственных шумов ИИБ в режиме "УЛЬТРАЗВУК".  7.10 + + Нопределение величины собственных шумов ИИБ в режиме ОБЩАЯ Т.20 + + Нопределение погрешности измерения эквивалентного уровня.  7.20 + + Определение погрешности измерения якикового уровня.  7.21 + + Определение основной погрешности ИИБ.  7.24 + + Определение АЧХ ВИП.  7.25 + + Определение основной погрешности виброметра.				
Определение частотных характеристик А, С, Z электрическим методом.  7.4 + + Определение погрешности переключателя диапазона измерений.  7.5 + + + Определение временных характеристик F, S, I.  7.6 + + Определение временных характеристик F, S, I.  7.7 + - Определение отверешности энергетического суммирования.  7.8 + - Определение отклика на тональные посылки.  7.9 + - Определение отклика на тональные посылки.  7.10 + + Определение отклика на тональные посылки.  7.11 + + Определение относительного затухания октавных и 1/3-октавных фильтров.  7.12 + + Проверка эффективной ширины пропускания октавных и третьоктавных фильтров.  7.13 + Определение относительного затухания октавных и третьоктавных фильтров.  7.14 + + Частоте.  7.16 + + Определение частотных характеристик С, А и Z прибора по давлению.  7.16 + + Определение частотных характеристик Z, G, FI в режиме "ИНФРАЗВУК" в лектрическим методом.  7.16 + + Определение частотных характеристик и шумомера в режиме "ИНФРАЗВУК" в низкочастотной камере.  7.17 + + Нопределение частотных характеристик прибора по давлению в режиме "7.19 + + Определение частотных характеристик прибора по давлению в режиме "7.19 + + Нопределение частотных характеристик прибора по давлению в режиме "7.19 + + Нопределение частотных характеристик прибора по давлению в режиме "7.19 + + Нопределение величины собственных шумов ИИБ в режиме ОБЩАЯ 7.20 + + Нопределение оперешности измерения эквивалентного уровня.  7.20 + Нопределение оперешности измерения викового уровня.  7.21 + Нопределение оперешности измерения пикового уровня.  7.23 + - Определение оперешности измерения пикового уровня.  7.24 + Нопределение основной погрешности иИВБ.  7.25 + Нопределение основной погрешности и вброметра.				
Определение погрешности переключателя диапазона измерений.         7.5         +         +           Определение временных характеристик Р. S. I.         7.6         +         +           Определение временных характеристики РК.         7.7         +         -           Определение погрешности энергетического суммирования.         7.8         +         -           Определение отногика на тональные посылки.         7.9         +         -           Определение индикатора перегрузки.         7.10         +         +           Испытание индикатора перегрузки.         7.11         +         +           Определение относительного затухания октавных и 1/3-октавных фильтров.         7.12         +         +           Определение относительного затухания октавных и Третьоктавных фильтров.         7.12         +         +           Определение погрешности измерений уровня звукового давления на опорной затуматия октавных и третьоктавных и третьоктав	1 1 1			+
Определение временных характеристик F, S, I.  Определение временной характеристики Pk.  Определение погрешности энергетического суммирования.  Определение отклика на тональные посылки.  Определение отклика на тональные посылки.  Определение линейности амплитудной характеристики.  7.10 + +  Испытание индикатора перегрузки.  Определение относительного затухания октавных и 1/3-октавных фильтров.  Проверка эффективной ширины пропускания октавных и третьоктавных фильтров.  Определение погрешности измерений уровня звукового давления на опорной частоте.  Определение частотных характеристик С, А и Z прибора по давлению.  Определение частотных характеристик Z, G, FI в режиме "ИНФРАЗВУК"  Определение частотной характеристик Z, G, FI в режиме "ИНФРАЗВУК" в низкочастотной камере.  Определение уровня собственных шумов ИИБ в режиме "УЛЬТРАЗВУК".  Определение частотных характеристик прибора по давлению в режиме  "УЛЬТРАЗВУК".  Определение величины собственных шумов ИИБ в режиме ОБЩАЯ  7.20 + +  ВИБРАЦИЯ.  Определение затухания фильтров частотных коррекций.  7.21 + +  Определение погрешности измерения эквивалентного уровня.  7.22 + -  Определение погрешности измерения ликового уровня.  7.23 + -  Определение погрешности измерения пикового уровня.  7.25 + +  Определение сновной погрешности ИИБ.  Определение сновной погрешности ИИБ.  Определение АЧХ ВИП.  7.26 + -  Определение основной погрешности виброметра.				-
Определение временной характеристики Рк.         7.7         +         -           Определение погрешности энергетического суммирования.         7.8         +         -           Определение отклика на тональные посылки.         7.9         +         -           Определение отклика на тональные посылки.         7.10         +         +           Испытание индикатора перегрузки.         7.11         +         +           Определение относительного затухания октавных и 1/3-октавных фильтров.         7.12         +         +           Проверка эффективной ширины пропускания октавных и третьоктавных фильтров.         7.12         +         +           Определение погрешности измерений уровня звукового давления на опорной частот.         7.14         +         +           Определение частотных характеристик С, А и Z прибора по давлению.         7.15         +         +           Определение частотных характеристик Z, G, FI в режиме "ИНФРАЗВУК"         7.16         +         +           Определение частотной характеристики шумомера в режиме "ИНФРАЗВУК" в изкочастотных карактеристик прибора по давлению в режиме         7.17         +         +           Определение уовтя собственных шумов ИИБ в режиме "УЛЬТРАЗВУК".         7.18         +         +           Определение величины собственных шумов ИИБ в режиме ОБЩАЯ         7.20         + <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				
Определение погрешности энергетического суммирования.         7.8         +         -           Определение отклика на тональные посылки.         7.9         +         -           Определение линейности амплитудной характеристики.         7.10         +         +           Испытание индикатора перегрузки.         7.11         +         +           Определение относительного затухания октавных и 1/3-октавных фильтров.         7.12         +         +           Проверка эффективной ширины пропускания октавных и третьоктавных фильтров.         7.13         +         -           Определение погрешности измерений уровня звукового давления на опорной частоте.         7.14         +         +           Определение частотных характеристик С, А и Z прибора по давлению.         7.15         +         +           Определение частотных характеристик И, думомера в режиме "ИНФРАЗВУК" в дотрическим методом.         7.16         +         +           Определение частотных характеристик прибора по давлению в режиме "ИНФРАЗВУК" в дотрический камере.         7.17         +         +           Определение частотных характеристик прибора по давлению в режиме "УЛЬТРАЗВУК".         7.18         +         +           Определение ватухания фильтров частотных коррекций.         7.20         +         +           Определение огновной погрешности измерения эквивалентного уровня.				+
Определение отклика на тональные посылки.       7.9       +       -         Определение линейности амплитудной характеристики.       7.10       +       +         Испытание индикатора перегрузки.       7.11       +       +         Определение относительного затухания октавных и 1/3-октавных фильтров.       7.12       +       +         Проверка эффективной ширины пропускания октавных и третьоктавных       7.13       +       -         фильтров.       7.13       +       -         Определение погрешности измерений уровня звукового давления на опорной частоте.       7.14       +       +         Определение частотных характеристик С, А и Z прибора по давлению.       7.15       +       +         Определение частотных характеристик и шумомера в режиме "ИНФРАЗВУК" в изкочастотной камере.       7.16       +       +         Определение частотных характеристик прибора по давлению в режиме "УЛЬТРАЗВУК".       7.18       +       +         Определение уровня собственных шумов ИИБ в режиме "УЛЬТРАЗВУК".       7.18       +       +         Определение вапучный собственных шумов ИИБ в режиме ОБЩАЯ ВИБИЯ.       7.20       +       +         Определение вапучный собственных шумов ИИБ в режиме ОБЩАЯ ВИБИЯ.       7.21       +       +         Определение огрешности измерения ликового уровня.       7.22       + </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td>				-
Определение линейности амплитудной характеристики.       7.10       +       +         Испытание индикатора перегрузки.       7.11       +       +         Определение относительного затухания октавных и 1/3-октавных фильтров.       7.12       +       +         Проверка эффективной ширины пропускания октавных и третьоктавных фильтров.       7.13       +       -         Определение потрешности измерений уровня звукового давления на опорной частоте.       7.14       +       +         Определение частотных характеристик С, А и Z прибора по давлению.       7.15       +       +         Определение частотных характеристик Z, G, FI в режиме "ИНФРАЗВУК"       7.16       +       +         Определение частотной характеристики шумомера в режиме "ИНФРАЗВУК" В низкочастотной камере.       7.17       +       +         Определение уровня собственных шумов ИИБ в режиме "УЛЬТРАЗВУК".       7.18       +       +         Определение величины собственных шумов ИИБ в режиме ОБЩАЯ ВИБРАЦИЯ.       7.20       +       +         Определение величины собственных шумов ИИБ в режиме ОБЩАЯ       7.21       +       +         Определение погрешности измерения эквивалентного уровня.       7.21       +       +         Определение погрешности измерения пикового уровня.       7.23       +       -         Определение основной погрешности ИИБ.<	Определение погрешности энергетического суммирования.			-
Испытание индикатора перегрузки.  Определение относительного затухания октавных и 1/3-октавных фильтров.  Проверка эффективной ширины пропускания октавных и третьоктавных фильтров.  Определение погрешности измерений уровня звукового давления на опорной частоте.  Определение частотных характеристик С, А и Z прибора по давлению.  Определение частотных характеристик Z, G, FI в режиме "ИНФРАЗВУК" электрическим методом.  Определение частотной характеристик шумомера в режиме "ИНФРАЗВУК" в низкочастотной камере.  Определение уровня собственных шумов ИИБ в режиме "УЛЬТРАЗВУК".  Определение частотных характеристик прибора по давлению в режиме "7.19 + + Определение частотных характеристик прибора по давлению в режиме "7.19 + + Определение величины собственных шумов ИИБ в режиме ОБЩАЯ ВИБРАЦИЯ.  Определение затухания фильтров частотных коррекций.  Определение погрешности измерения ликового уровня.  7.20 + + Определение погрешности измерения пикового уровня.  7.21 + - Определение погрешности измерения пикового уровня.  7.23 + - Определение коэффициента преобразования ВИП.  7.25 + + Определение АЧХ ВИП.  7.26 + - Определение основной погрешности ииброметра.				-
Определение относительного затухания октавных и 1/3-октавных фильтров.  7.12 + + + Проверка эффективной ширины пропускания октавных и третьоктавных фильтров.  Определение погрешности измерений уровня звукового давления на опорной частоте.  Определение частотных характеристик С, А и Z прибора по давлению.  Определение частотных характеристик Z, G, FI в режиме "ИНФРАЗВУК"  электрическим методом.  Определение частотной характеристики шумомера в режиме "ИНФРАЗВУК"  электрическим методом.  Определение частотной характеристики шумомера в режиме "ИНФРАЗВУК"  определение уровня собственных шумов ИИБ в режиме "УЛЬТРАЗВУК".  Определение частотных характеристик прибора по давлению в режиме  "УЛЬТРАЗВУК".  Определение величины собственных шумов ИИБ в режиме ОБЩАЯ  ВИБРАЦИЯ.  Определение затухания фильтров частотных коррекций.  Определение погрешности измерения эквивалентного уровня.  7.20 + +  Определение погрешности измерения пикового уровня.  7.21 + +  Определение погрешности измерения пикового уровня.  7.22 + -  Определение основной погрешности ИИБ.  Определение коэффициента преобразования ВИП.  7.25 + +  Определение АЧХ ВИП.  7.26 + -  Определение основной погрешности виброметра.	Определение линейности амплитудной характеристики.		+	+
Проверка эффективной ширины пропускания октавных и третьоктавных фильтров.  7.13 + - Определение погрешности измерений уровня звукового давления на опорной частоте.  7.14 + + + Определение частотных характеристик С, А и Z прибора по давлению.  7.15 + + + Определение частотных характеристик Z, G, FI в режиме "ИНФРАЗВУК" 7.16 + + электрическим методом.  7.16 + + + Определение частотной характеристики шумомера в режиме "ИНФРАЗВУК" 8 низкочастотной камере.  7.17 + + + Определение уровня собственных шумов ИИБ в режиме "УЛЬТРАЗВУК".  7.18 + + Определение частотных характеристик прибора по давлению в режиме "УЛЬТРАЗВУК".  7.19 + + Определение величины собственных шумов ИИБ в режиме ОБЩАЯ 7.20 + + ВИБРАЦИЯ.  7.20 + + Определение затухания фильтров частотных коррекций.  7.21 + + Определение погрешности измерения эквивалентного уровня.  7.22 + - Определение погрешности измерения пикового уровня.  7.23 + - Определение сновной погрешности ИИБ.  7.25 + + Определение АЧХ ВИП.  7.26 + - Определение АЧХ ВИП.  7.27 + + +	Испытание индикатора перегрузки.	7.11	+	+
фильтров.       7.13       +       -         Определение погрешности измерений уровня звукового давления на опорной частоте.       7.14       +       +         Определение частотных характеристик С, А и Z прибора по давлению.       7.15       +       +         Определение частотных характеристик Z, G, FI в режиме "ИНФРАЗВУК"       7.16       +       +         электрическим методом.       7.16       +       +         Определение частотной карактеристики шумомера в режиме "ИНФРАЗВУК" В низкочастотной камере.       7.17       +       +         Определение уровня собственных шумов ИИБ в режиме "УЛЬТРАЗВУК".       7.18       +       +         Определение частотных характеристик прибора по давлению в режиме "УЛЬТРАЗВУК".       7.19       +       +         Определение величины собственных шумов ИИБ в режиме ОБІЦАЯ       7.20       +       +         ВИБРАЦИЯ.       7.20       +       +         Определение затухания фильтров частотных коррекций.       7.21       +       +         Определение погрешности измерения ликового уровня.       7.22       +       -         Определение погрешности измерения пикового уровня.       7.23       +       -         Определение коэффициента преобразования ВИП.       7.25       +       +         Определение основной погрешности в	Определение относительного затухания октавных и 1/3-октавных фильтров.	7.12	+	+
Определение погрешности измерений уровня звукового давления на опорной частоте.  Определение частотных характеристик С, А и Z прибора по давлению.  Определение частотных характеристик Z, G, FI в режиме "ИНФРАЗВУК"  электрическим методом.  Определение частотной характеристики шумомера в режиме "ИНФРАЗВУК" в низкочастотной камере.  Определение уровня собственных шумов ИИБ в режиме "УЛЬТРАЗВУК".  Определение частотных характеристик прибора по давлению в режиме "УЛЬТРАЗВУК".  Определение величины собственных шумов ИИБ в режиме ОБІЦАЯ  ВИБРАЦИЯ.  Определение затухания фильтров частотных коррекций.  Определение погрешности измерения эквивалентного уровня.  Определение погрешности измерения пикового уровня.  Определение основной погрешности ИИБ.  Определение коэффициента преобразования ВИП.  Определение АЧХ ВИП.  Определение основной погрешности виброметра.  7.27 + +		7.13	+	_
частоте.       7.14       +       +         Определение частотных характеристик С, А и Z прибора по давлению.       7.15       +       +         Определение частотных характеристик Z, G, FI в режиме "ИНФРАЗВУК"       7.16       +       +         Электрическим методом.       7.16       +       +         Определение частотной характеристик шумов режиме "ИНФРАЗВУК"       7.17       +       +         Определение уровня собственных шумов ИИБ в режиме "УЛЬТРАЗВУК".       7.18       +       +         Определение частотных характеристик прибора по давлению в режиме "УЛЬТРАЗВУК".       7.19       +       +         Определение величины собственных шумов ИИБ в режиме ОБЩАЯ ВИБРАЦИЯ.       7.20       +       +         Определение затухания фильтров частотных коррекций.       7.21       +       +         Определение погрешности измерения эквивалентного уровня.       7.22       +       -         Определение основной погрешности ИИБ.       7.24       +       +         Определение коэффициента преобразования ВИП.       7.25       +       +         Определение основной погрешности виброметра.       7.27       +       +		7.13	•	
Определение частотных характеристик Z, G, FI в режиме "ИНФРАЗВУК"       7.16       +       +         электрическим методом.       7.17       +       +         Определение частотной характеристики шумомера в режиме "ИНФРАЗВУК" в низкочастотной камере.       7.17       +       +         Определение уровня собственных шумов ИИБ в режиме "УЛЬТРАЗВУК".       7.18       +       +         Определение частотных характеристик прибора по давлению в режиме "УЛЬТРАЗВУК".       7.19       +       +         Определение величины собственных шумов ИИБ в режиме ОБЩАЯ ВИБРАЦИЯ.       7.20       +       +         Определение затухания фильтров частотных коррекций.       7.21       +       +         Определение погрешности измерения эквивалентного уровня.       7.22       +       -         Определение основной погрешности измерения пикового уровня.       7.23       +       -         Определение коэффициента преобразования ВИП.       7.24       +       +         Определение АЧХ ВИП.       7.26       +       -         Определение основной погрешности виброметра.       7.27       +       +		7.14	+	+
Определение частотных характеристик Z, G, FI в режиме "ИНФРАЗВУК"       7.16       +       +         электрическим методом.       7.17       +       +         Определение частотной характеристики шумомера в режиме "ИНФРАЗВУК" в низкочастотной камере.       7.17       +       +         Определение уровня собственных шумов ИИБ в режиме "УЛЬТРАЗВУК".       7.18       +       +         Определение частотных характеристик прибора по давлению в режиме "УЛЬТРАЗВУК".       7.19       +       +         Определение величины собственных шумов ИИБ в режиме ОБЩАЯ ВИБРАЦИЯ.       7.20       +       +         Определение затухания фильтров частотных коррекций.       7.21       +       +         Определение погрешности измерения эквивалентного уровня.       7.22       +       -         Определение основной погрешности измерения пикового уровня.       7.23       +       -         Определение коэффициента преобразования ВИП.       7.24       +       +         Определение АЧХ ВИП.       7.26       +       -         Определение основной погрешности виброметра.       7.27       +       +	Определение частотных характеристик С. А и Z прибора по давлению.	7.15	+	+
электрическим методом.       7.16       +       +         Определение частотной характеристики шумомера в режиме "ИНФРАЗВУК" в низкочастотной камере.       7.17       +       +         Определение уровня собственных шумов ИИБ в режиме "УЛЬТРАЗВУК".       7.18       +       +         Определение частотных характеристик прибора по давлению в режиме "УЛЬТРАЗВУК".       7.19       +       +         Определение величины собственных шумов ИИБ в режиме ОБЩАЯ ВИБРАЦИЯ.       7.20       +       +         Определение затухания фильтров частотных коррекций.       7.21       +       +         Определение погрешности измерения эквивалентного уровня.       7.22       +       -         Определение основной погрешности ИИБ.       7.24       +       +         Определение коэффициента преобразования ВИП.       7.25       +       +         Определение АЧХ ВИП.       7.26       +       -         Определение основной погрешности виброметра.       7.27       +       +		7.16	í	
низкочастотной камере.       7.17       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —		7.16	+	+
Определение уровня собственных шумов ИИБ в режиме "УЛЬТРАЗВУК".       7.18       +       +         Определение частотных характеристик прибора по давлению в режиме "УЛЬТРАЗВУК".       7.19       +       +         Определение величины собственных шумов ИИБ в режиме ОБІЦАЯ ВИБРАЦИЯ.       7.20       +       +         Определение затухания фильтров частотных коррекций.       7.21       +       +         Определение погрешности измерения эквивалентного уровня.       7.22       +       -         Определение погрешности измерения пикового уровня.       7.23       +       -         Определение основной погрешности ИИБ.       7.24       +       +         Определение коэффициента преобразования ВИП.       7.25       +       +         Определение АЧХ ВИП.       7.26       +       -         Определение основной погрешности виброметра.       7.27       +       +		7.17	+	+
Определение частотных характеристик прибора по давлению в режиме       7.19       +       +         "УЛЬТРАЗВУК".       7.20       +       +         Определение величины собственных шумов ИИБ в режиме ОБЩАЯ ВИБРАЦИЯ.       7.20       +       +         Определение затухания фильтров частотных коррекций.       7.21       +       +         Определение погрешности измерения эквивалентного уровня.       7.22       +       -         Определение погрешности измерения пикового уровня.       7.23       +       -         Определение основной погрешности ИИБ.       7.24       +       +         Определение коэффициента преобразования ВИП.       7.25       +       +         Определение АЧХ ВИП.       7.26       +       -         Определение основной погрешности виброметра.       7.27       +       +		7.18	+	+
ВИБРАЦИЯ.       7.20       +       +         Определение затухания фильтров частотных коррекций.       7.21       +       +         Определение погрешности измерения эквивалентного уровня.       7.22       +       -         Определение погрешности измерения пикового уровня.       7.23       +       -         Определение основной погрешности ИИБ.       7.24       +       +         Определение коэффициента преобразования ВИП.       7.25       +       +         Определение АЧХ ВИП.       7.26       +       -         Определение основной погрешности виброметра.       7.27       +       +	Определение частотных характеристик прибора по давлению в режиме		+	+
Определение погрешности измерения эквивалентного уровня.       7.22 + -         Определение погрешности измерения пикового уровня.       7.23 + -         Определение основной погрешности ИИБ.       7.24 + +         Определение коэффициента преобразования ВИП.       7.25 + +         Определение АЧХ ВИП.       7.26 + -         Определение основной погрешности виброметра.       7.27 + +		7.20	+	+
Определение погрешности измерения эквивалентного уровня.       7.22 + -         Определение погрешности измерения пикового уровня.       7.23 + -         Определение основной погрешности ИИБ.       7.24 + +         Определение коэффициента преобразования ВИП.       7.25 + +         Определение АЧХ ВИП.       7.26 + -         Определение основной погрешности виброметра.       7.27 + +		7.21	+	+
Определение погрешности измерения пикового уровня.       7.23       +       -         Определение основной погрешности ИИБ.       7.24       +       +         Определение коэффициента преобразования ВИП.       7.25       +       +         Определение АЧХ ВИП.       7.26       +       -         Определение основной погрешности виброметра.       7.27       +       +		7.22	+	-
Определение основной погрешности ИИБ.       7.24       +       +         Определение коэффициента преобразования ВИП.       7.25       +       +         Определение АЧХ ВИП.       7.26       +       -         Определение основной погрешности виброметра.       7.27       +       +	1 1		+	_
Определение коэффициента преобразования ВИП.       7.25       +       +         Определение АЧХ ВИП.       7.26       +       -         Определение основной погрешности виброметра.       7.27       +       +			+	+
Определение АЧХ ВИП.       7.26       +       -         Определение основной погрешности виброметра.       7.27       +       +	1			+
Определение основной погрешности виброметра. 7.27 + +				_
			+	+
	Определение неравномерности АЧХ виброметра при частотной коррекции Fh.	7.28	+	+

# 2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2 Таблица 2

	Наименование рабочего эталона или вспомогательного средства поверки, разряд					
Номер пункта методики	по государственной поверочной схеме и (или) метрологические и основные					
	технические характеристики					
7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8,	Генератор DS360					
7.9, 7.10, 7.11, 7.12,	Диапазон частот: 0.1 Гц – 200 кГц,					
7.16, 7.17, 7.21, 7.22, 7.23,	Погрешность установки частоты: 0.01%,					
7.24, 7.267.27, 7.28	Выходное напряжение: 4 мкВ – 14 В (СКЗ),					
	Погрешность установки выходного напряжения: 0.1 дБ.					
7.2	Калибратор акустический Тип 4230					
	Уровень звукового давления 94 дБ, частота 1000 Гц					
	Погрешность ±0.3 дБ					
7.15, 7.19	Электростатический актюатор RA0014 с источником питания 14AA					
	Диапазон частот: 20 Гц – 50 кГц					
	Погрешность ±0.3 дБ					
7.18	Эквивалент микрофонного капсюля ЭКМ-102					
	Емкость: 6 пФ					

	Наименование рабочего эталона или вспомогательного средства поверки, разряд
Номер пункта методики	по государственной поверочной схеме и (или) метрологические и основные
	технические характеристики
7.17	Микрофонный калибратор высокого давления 4221 с низкочастотной камерой
	СВЯЗИ
	Диапазон частот 1 Гц – 95 Гц
	Погрешность ±0.5 дБ
7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8,	Эквивалент микрофонного капсюля ЭКМ-101
7.9, 7.10, 7.11, 7.16	Емкость: 18 пФ
7.12, 7.13	Адаптер прямого входа ОКТ-101DIR
	Выходное сопротивление источника сигнала: не более 80 Ом.
	Номинальное сопротивление нагрузки: 47 кОм +/-5 %.
	Диапазон рабочих частот ( $\pm 0.05$ дБ) $1.6$ $\Gamma$ ц – $200000$ $\Gamma$ ц.
	Максимальное значение входного сигнала не более 35 В СКЗ
7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28	Установка поверочная вибрационная
	2 разряд по МИ 2070.
	Диапазон частот 5 $\Gamma$ ц – 5 к $\Gamma$ ц, виброускорений 1 – 50 м/ $c^2$
7.20 7.21, 7.22, 7.23, 7.24	Эквивалент вибропреобразователя ЭКВ-110
	Диапазон рабочих частот ( $\pm 0.3$ дБ) $1.6$ $\Gamma$ ц – $20000$ $\Gamma$ ц.
	Максимальное значение входного сигнала не более 15 В СКЗ
7.25, 7.26	Блок питания ІСР типа 480С02
	Диапазон частот 0.05 Гц – 500000 Гц, коэффициент передачи 1.00±0.02
7.25, 7.26	Вольтметр 34401А
	Погрешность 1% в диапазоне частот: 3 Гц – 20 кГц
7.14, 7.15, 7.17, 7.19	Кабель микрофонный

- 2.1. Применяемые при поверке средства измерений должны быть поверены и иметь свидетельство о поверке.
- 2.2. При проведении поверки допускается применять аналогичные средства измерений, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью, как в таблице 2.

#### 3. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

**3.1.** К проведению поверки могут быть допущены лица, освоившие работу с шумомерами и виброметрами, имеющие высшее или среднетехническое образование, практический опыт в области поверки средств измерений и аттестованными в соответствии с ПР 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений».

#### 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

**4.1.** При проведении поверки должны быть соблюдены все требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.007-75, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.091-94.

#### 5. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

- 5.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
  - Температура: (20±5)°С,
  - Относительная влажность: от 30 до 80 %,
  - Атмосферное давление: от 84 до 106 кПа,
  - Уровень акустических помех в месте проведения поверки не должен превышать 50 дБС.
  - Должны отсутствовать вибрация и сотрясения прибора, влияющие на его работу.

#### 6. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

- **6.1.** Поверитель должен изучить руководство по эксплуатации поверяемого прибора и используемых средств поверки.
- **6.2.** После транспортировки при отрицательных температурах прибор должен быть выдержан не менее 3 ч в помещении.
- 6.3. При подключении любых усторойств к входу прибора или изменении схемы подключений прибор необходимо выключить.

#### 7. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1. Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра проверяются:

- наличие РЭ;
- комплектация прибора в соответствии с Руководством по эксплуатации РЭ 4381-003-76596538-06;
- чистота и исправность разъемов и гнезд;
- наличие и целостность наружных деталей и пломб;
- отсутствие механических повреждений корпуса и ослабления крепления, элементов конструкции (определяется на слух при наклонах прибора);

полнота маркировки и её сохранность, все надписи должны быть читаемы;
 Приборы, имеющие дефекты, бракуют.

#### 7.2. Опробование.

После включения прибора нажать клавишу МЕНЮ. Выбрать режим ЗВУК. Убедиться в соответствии напряжения поляризации типу применяемого микрофона. Дать прибору прогреться в течение не менее 1 мин. Выбрать режим СПЕКТР-ДА, установить временную характеристику F, запустить измерения клавишей СТАРТ. Результат опробования считается положительным, если прибор реагирует на окружающий шум. Выключить прибор.

Для прибора, имеющего опции ОБЩАЯ ВИБРАЦИЯ и/или ЛОКАЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ:

Подключить ВИП через адаптер 101АМ-ІЕРЕ.

После включения прибора нажать клавишу МЕНЮ. Выбрать режим ЛОКАЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ. Дать прибору прогреться в течение не менее 1 мин. Выбрать режим СПЕКТР-ДА, установить усреднение СКЗ 5 с, запустить измерения клавишей СТАРТ. Результат опробования считается положительным, если прибор реагирует на сотрясения ВИП. Выключить прибор.

При опробовании оценка метрологических характеристик прибора не производится. В случае обнаружения неисправностей при опробовании дальнейшую поверку не выполняют, а предъявленный прибор не допускается к эксплуатации.

# 7.3. Определение уровня собственных шумов ИИБ прибора в режиме "ЗВУК".

Установить закороченный электрический эквивалент микрофонного капсюля ЭКМ-101 на предусилитель.

После включения прибора нажать клавишу МЕНЮ. Выбрать режим ЗВУК. Дать прибору прогреться в течение не менее 3 мин. Убедиться в соответствии напряжения поляризации типу применяемого микрофона. Установить коэффициент калибровки 0,0. Выбрать режим ТАБЛИЦА, установить режим отображения корректированных уровней звука ШФ, выбрать временную характеристику LEQ. Установить диапазон Д1. Примерно через 60 с запустить измерения клавишей СТАРТ. Через 30 с нажать клавишу СБРОС, еще через 30 с снять показания для частотных коррекций С, А и Z.

Повторить измерения диапазонов Д2, Д3 и Д4.

Выключить прибор.

Уровень собственных шумов не должен превышать следующих значений:

	Показания прибора, дБ, с коррекциями:					
Диапазон	C	A	Z			
Д1	42,0	43,0	46,0			
Д2	27,0	28,0	31,0			
Д3	15,0	14,0	18,0			
Д4	12,0	10,0	15,0			

# 7.4. Определение частотных характеристик A, C, Z электрическим методом.

Установить электрический эквивалент микрофонного капсюля ЭКМ-101 на предусилитель. Подать сигнал генератора DS360 на вход ЭКМ-101. Генератор установить в режим стационарного синусоидального сигнала. Установить амплитуду сигнала генератора 0,1 В СКЗ.

После включения прибора нажать клавишу МЕНЮ. Выбрать режим ЗВУК. Установить коэффициент калибровки 0.0. Дать прибору прогреться в течение не менее 1,5 мин. Выбрать режим ТАБЛИЦА, установить диапазон ДЗ, режим отображения корректированных уровней звука ШФ, выбрать временную характеристику S, запустить измерения клавишей СТАРТ.

Частоту генератора изменять в соответствии с таблицей 3. Каждый раз после изменения частоты генератора нажать клавишу СБРОС, затем через 10 с снять показания прибора для частотных коррекций A, C и Z. Таблица 3

Частота,	Относительные	частотные харак	Предельное отклонение,	
Гц	A	С	Z	дБ
20	-50,5	-6,2	0,0	+0,5; -1,5
25	-44,7	-4,4	0,0	+0,5; -1,5
31,5	-39,4	-3,0	0,0	+0,5; -1,2
40	-34,6	-2,0	0,0	+0,5; -1,0
50	-30,2	-1,3	0,0	+0,5; -0,7
63	-26,2	-0,8	0,0	+0,3; -0,5
80	-22,5	-0,5	0,0	±0,3
100	-19,1	-0,3	0,0	±0,3
125	-16,1	-0,2	0,0	±0,3
160	-13,4	-0,1	0,0	±0,3
200	-10,9	0,0	0,0	±0,3
250	-8,6	0,0	0,0	±0,3
315	-6,6	0,0	0,0	±0,3
400	-4,8	0,0	0,0	±0,3
500	-3,2	0,0	0,0	±0,5

Частота,	Относительны	ие частотные хара	Предельное отклонение,	
Гц	A	С	Z	дБ
630	-1,9	0,0	0,0	±0,3
800	-0,8	0,0	0,0	±0,3
1 000	0,0	0,0	0,0	±0,3
1 250	+0,6	0,0	0,0	±0,3
1 600	+1,0	-0,1	0,0	±0,3
2000	+1,2	-0,2	0,0	±0,3
2500	+1,3	-0,3	0,0	±0,3
3150	+1,2	-0,5	0,0	±0,3
4000	+1,0	-0,8	0,0	±0,3
5000	+0,5	-1,3	0,0	±0,5
6300	-0,1	-2,0	0,0	±0,5
8000	-1,1	-3,0	0,0	±0,5
10000	-2,5	-4,4	0,0	±0,5
12500	-4,3	-6,2	0,0	±0,5
16000	-6,6	-8,5	0,0	±0,5
20000	-9,3	-11,2	0,0	±0,5

Относительные частотные характеристики  $\Delta L_k$  определяются как

 $\Delta L_k = L_k - L_{1000}$ , где

 $L_k$  – показания прибора при частоте  $f_k$  для частотных коррекций A, C и Z,

 $L_{1000}$  – показания прибора при частоте сигнала 1000  $\Gamma$ ц для соответствующей частотной характеристики.

Относительные частотные характеристики должны соответствовать указанным в таблице 3.

# 7.5. Определение погрешности переключателя диапазона измерений.

Генератор установить в режим стационарного синусоидального сигнала. Установить амплитуду сигнала генератора 0,05 В СКЗ и частоту 1000 Гц.

Выбрать режим СПЕКТР-ДА, установить диапазон Д1, выбрать временную характеристику F, запустить измерения клавишей СТАРТ. Через 10 с снять показания прибора для частотной коррекции A на временной характеристике F. Повторить измерения для диапазонов Д1, Д2 и Д4.

Показания прибора на диапазонах Д1, Д2 и Д4 не должны отличаться от показаний прибора на диапазоне Д3 более чем на 0.1 дБ.

#### **7.6.** Определение временных характеристик F, S, I.

Выбрать режим СПЕКТР-НЕТ, установить диапазон Д3, выбрать временную характеристику F, запустить измерения клавишей СТАРТ.

Генератор установить в режим стационарного синусоидального сигнала. Установить частоту сигнала генератора 2000 Гц, амплитуду 0,5 В СКЗ. Снять показания прибора для частотной коррекции А на характеристиках F, S и I. Затем переключить генератор в режим формирования одиночных пакетов импульсов с синусоидальным заполнением. Установить период повторения пакетов 2000 и источник запуска ОДИНОЧНЫЙ.

Число периодов в посылке устанавливать в соответствии с таблицей 4:

Таблица 4

Число	Отклонение	е показаний от зн	ачений при	Предельное допустимое отклонение		
периодов в	стационарном	и синусоидальном	м сигнале, дБ	показаний, дБ		
посылке	F MAX	S MAX	I MAX	F MAX	S MAX	I MAX
1000	_	-4,1	-	_	±1,0	
400	-1,0	-7,4	-	±1,0	_	_
100	-4,8	-13,1	-	_	_	
40	-8,3	_	-3,6	_	_	±1,5
10	-14,1	I	8,8		_	±2,0
4	_	_	-12,6	_	_	±2,0

На каждом шаге нажать СБРОС, затем нажать СТАРТ. Через 10 с запустить триггер генератора и через 10 с нажать СТОП. Снять показания прибора для частотной коррекции A на характеристиках F MAX, S MAX и I MAX.

Отклонение показаний прибора при подаче пакетов импульсов от значений при стационарном синусоидальном сигнале не должно превышать указанных в таблице 4 значений.

#### **7.7.** Определение временной характеристики Pk.

Выбрать режим СПЕКТР-НЕТ, установить диапазон Д3, выбрать временную характеристику F, запустить измерения клавишей СТАРТ.

Установить генератор в режим формирования одиночных прямоугольных импульсов. Установить период повторения пакетов 1, число периодов в посылке 0,5 и источник запуска ОДИНОЧНЫЙ. Установить амплитуду сигнала 0,5 В СКЗ. Установить частоту сигнала 50 Гц.

Нажать СБРОС, через 10 с запустить триггер генератора и через 1 с снять показания пикового уровня для частотной коррекции С.

Затем установить частоту сигнала генератора 5000 Гц.

Нажать СБРОС, через 10 с запустить триггер генератора и через 1 с снять показания пикового уровня для частотной коррекции С.

Измерения на частотах сигнала генератора 50 и 5000 Гц повторить для импульсов противоположной полярности. Разность показаний прибора для импульсов любой полярности при частотах сигнала генератора 50 и 5000 Гц не должна отличаться более чем на 2 дБ.

## 7.8. Определение погрешности энергетического суммирования.

Выбрать режим ТАБЛИЦА, установить диапазон Д3, выбрать временную характеристику S, запустить измерения клавишей СТАРТ

- 1. Генератор установить в режим стационарного синусоидального сигнала. Установить частоту сигнала генератора 2000 Гц, амплитуду сигнала 0,1 В СКЗ. Снять показания прибора для частотных коррекций С, А, Z.
- 2. Установить генератор в режим формирования пакетов импульсов с синусоидальным заполнением. Установить частоту сигнала генератора 2000 Гц, период повторения пакетов 50 и источник запуска ВНУТРЕННИЙ. Число периодов в посылке и амплитуду сигнала изменять в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

Число	Амплитуда	Предельное
периодов	сигнала,	отклонение,
в посылке	В ПИК-ПИК	дБ
11	0,6	±0,5
4	1,0	±1,0
1	2,0	±1,5

При каждом значении периода повторения пакетов нажать СБРОС и через 10 с снять показания прибора для частотных коррекций С, A, Z.

- 3. Генератор установить в режим стационарного синусоидального сигнала. Установить частоту сигнала генератора 2000 Гц, амплитуду сигнала 0,1 В СКЗ. Снять показания прибора для частотных коррекций С и Z.
- 4. Установить генератор в режим генерации одиночных прямоугольных импульсов. Установить число периодов в посылке 0,5 и источник запуска ВНУТРЕННИЙ. Период повторения пакетов и амплитуду сигнала изменять в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6.

1		
Период	Амплитуда	Предельное
повторения	сигнала,	отклонение,
пакетов	В ПИК-ПИК	дБ
4	0,61	±0,5
12	1,0	±1,0
50	1,8	±1,5

На каждом шаге нажать СБРОС и через 10 с снять показания прибора для частотных коррекций С и Z.

Отклонение показаний прибора для пакетов импульсов с синусоидальным заполнением от показаний прибора для стационарного синусоидального сигнала не должно превышать указанных в таблице 5 значений.

Отклонение показаний прибора для одиночных прямоугольных импульсов от показаний прибора для стационарного синусоидального сигнала не должно превышать указанных в таблице 6 значений.

#### 7.9. Определение отклика на тональные посылки.

Выбрать режим ТАБЛИЦА, установить диапазон Д3, выбрать режим отображения ШФ и временную характеристику F, запустить измерения клавишей СТАРТ.

Генератор установить в режим стационарного синусоидального сигнала. Установить частоту сигнала генератора 4000 Гц, амплитуду сигнала установить таким образом, чтобы показания прибора на характеристике F составляли 114 дБА. Выбрать временную характеристику Leq, снять показания прибора для частотных коррекций C, A, Z.

Затем переключить генератор в режим формирования одиночных пакетов импульсов с синусоидальным заполнением. Установить период повторения пакетов 2000 и источник запуска ОДИНОЧНЫЙ.

Число периодов в посылке устанавливать в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

Число	Отклонение показаний для частотных коррекций	Предельное
периодов в	C, A, Z от заначений при стационарном	отклонение, дБ
посылке	синусоидальном сигнале, дБ	
800	-7,0	±0,8
8	-27,0	+1,3; -1,8
1	-36,0	+1,3; -3,3

Выбрать временную характеристику SEL. Для каждого значения числа периода в посылке нажать СБРОС, СТАРТ, через 5 с запустить триггер генератора и через 2 с снять показания прибора для частотных коррекций С, А, Z. Отклонения показаний прибора в случае одиночных пакетов импульсов с синусоидальным заполнением от соответствующих показаний при стационарном синусоидальном сигнале должно соответствовать указанным в таблице 7.

# 7.10. Определение линейности амплитудной характеристики.

Генератор установить в режим стационарного синусоидального сигнала. Установить частоту 1000 Гц. Откалибровать прибор в соответствие с РЭ.

Выбрать режим СПЕКТР-ДА, установить диапазон Д3, выбрать временную характеристику F, запустить измерения клавишей СТАРТ.

Проверку линейности проводят на всех диапазонах на частотах: 31,5 Гц, 1 кГц и 12,5 кГц.

На каждом диапазоне и на каждой частоте уровень сигнала генератора  $L_{\Gamma}$  увеличивают с шагом 1 дБ, начиная с  $L_{\text{оп}}$  до  $L_{\text{мин}}$ . Значения  $L_{\text{оп}}$ ,  $L_{\text{max}}$  и  $L_{\text{мин}}$ . приведены в таблице:

r 1 max)	,		, , ,	011 / 1-	MHH	0117 1110	A MIII. I.	-71-	
частота:		31.5 Гц			1 кГц			12.5 кГц	
диапазон	L <sub>оп</sub>	L <sub>max</sub>	$L_{\text{\tiny MИH}}$	L <sub>oп</sub>	$L_{max}$	$L_{\text{мин}}$	L <sub>оп</sub>	$L_{max}$	$L_{\text{\tiny MИH}}$
Д1	124	145	90	124	145	50	124	145	54
Д2	109	131	74	109	131	35	109	131	39
Д3	94	116	60	94	116	21	94	116	25
Д4	79	101	55	79	101	16	79	101	20

На каждом шаге фиксируют показания прибора L<sub>AF</sub>.

Отклонение от линейности определяют как

$$\Delta = |L_{est} - L_{AF}|$$
, где

 $L_{est} = L_{\Gamma} + \Delta_{A}$ ,  $\Delta_{A} = -39,4$  дБ для частоты 31,5 Гц и  $\Delta_{A} = -4,3$  дБ для частоты 12,5 кГц.

Отклонение от линейности отдельных участков амплитудной характеристики с интервалом 1 дБ  $\Delta_1$  и с интервалом 10 дБ  $\Delta_{10}$  определяют как

$$\Delta_{1} = (L_{AF(i)} - L_{AF(i+1)}) - (L_{est\;(i)} - L_{est\;(i+1)}), \qquad \Delta_{10} = (L_{AF(i)} - L_{AF(i+10)}) - (L_{est\;(i)} - L_{est\;(i+10)}),$$
 phe  $i$  – homed mara.

Отклонение от линейности на частотах 31,5  $\Gamma$ ц, 1000  $\Gamma$ ц, 12,5 к $\Gamma$ ц в полном линейном рабочем диапазоне измерений на всех диапазонах не должно превышать  $\pm 0,7$  дБ. Отклонение от линейности отдельных участков амплитудной характеристики с интервалами 1 дБ и 10 дБ не должно превышать  $\pm 0,2$  дБ и  $\pm 0,4$  дБ соответственно.

# 7.11. Испытание индикатора перегрузки.

1. Генератор установить в режим стационарного синусоидального сигнала. Установить амплитуду сигнала генератора 0,34 В СКЗ. Переключить генератор в режим установки относительного уровня сигнала.

Выбрать режим СПЕКТР\_ДА, установить диапазон Д3, режим отображения корректированных уровней звука  $III\Phi$ , выбрать временную характеристику S, запустить измерения клавишей СТАРТ. Нажать клавишу СБРОС, затем через 10 с снять показания прибора  $L_0$  для частотной коррекции A.

Изменять частоту и относительный уровень сигнала генератора в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

Частота сигнала	Относительный уровень	Предельное
генератора,	сигнала генератора,	отклонение,
Гц	дБ	дБ
1 000	0,0	±0,3
800	+0,8	±0,3
630	+1,9	±0,3
500	+3,2	±0,5
400	+4,8	±0,3
315	+6,6	±0,3

Каждый раз после изменения частоты генератора нажать клавишу СБРОС, затем через  $10\,\mathrm{c}$  снять показания прибора  $L_k$  для частотной коррекции A.

Перегрузка должна появиться после установки частоты сигнала сигнала генератора 315  $\Gamma$ ц и отклонение уровней  $L_k$  от уровня  $L_0$  на каждом шаге не должно превышать указанных в таблице 8 значений.

- 2. Установить генератор в режим генерации одиночных прямоугольных импульсов. Установить число периодов в посылке 0.5, период повторения пакетов 50 и источник запуска ВНУТРЕННИЙ. Установить частоту сигнала генератора 2000 Гц, амплитуду сигнала генератора 1,8 В ПИК-ПИК. Относительную амплитуду сигнала увеличивать с шагом 0,1 дБ до устойчивого срабатывания индикатора перегрузки. До появления индикации показания прибора не должны отличаться от ожидаемых (равных сумме начального показания прибора и уровня, на который увеличили амплитуду сигнала) более чем на 0,5 дБ.
- 3. Измерения по п. 2 повторить для импульсов противоположной полярности. Разность значений относительной амплитуды сигнала генератора, при которых появляется устойчивая индикация перегрузки при положительной и отрицательной полярности импульсов, не должна превышать 0,5 дБ.

# 7.12. Определение относительного затухания октавных и 1/3-октавных фильтров.

Генератор установить в режим стационарного синусоидального сигнала. Установить амплитуду сигнала генератора 0,5 В СКЗ.

Выбрать режим:

- ИНФРАЗВУК для октавных или 1/3-октавных фильтров с центральными частотами ниже 25 Гц;
- ЗВУК для октавных или 1/3-октавных фильтров с центральными частотами 25 Гц − 20 кГц.
- УЛЬТРАЗВУК для октавных или 1/3-октавных фильтров с центральными частотами 25 кГц и выше.

Выбрать режим СПЕКТР-ДА, установить диапазон Д3, выбрать временную характеристику S,. Запустить измерения.

Устанавливать частоту генератора  $f_r$  таким образом, чтобы приведенная частота  $f_r/f_m$ , где  $f_m = (2^x) \cdot 1000 \, \Gamma \mu$  — точная среднегеометрическая частота октавного фильтра ( $x = -10, \dots 0$ ) и  $f_m = (2^{x/3}) \cdot 1000 \, \Gamma \mu$  — точная среднегеометрическая частота 1/3-октавного фильтра ( $x = -31, \dots +1$ ) менялась в диапазоне:

```
в случае октавного фильтра:
```

```
f_r/f_m = 1
2^3 < f_r/f_m \le 2^4
2^{2} < f_{r}/f_{m} \le 2^{3}
2^{1} < f_r/f_m \le 2^{2}
2^{1/2} < f_r/f_m \le 2^1
2^{3/8} < f_r/f_m \le 2^{1/2}
\frac{1}{2}^{1/4} < f_r / f_m \le 2^{3/8}
\frac{1}{2}^{1/8} < f_r / f_m \le 2^{1/4}
1 < f_r/f_m \le 2^{1/8}
2^{-1/8} \le f_r/f_m \le 1
2^{-1/4} \le f_r/f_m \le 2^{-1/8}
2^{-3/8} \le f_r/f_m < 2^{-1/4}
2^{-1/2} \le f_r/f_m < 2^{-3/8}
2^{-1} \le f_{\Gamma}/f_{m} \le 2^{-1/2}
2^{-2} \le f_r/f_m < 2^{-1}
2^{-3} \le f_r/f_m < 2^{-2}
```

и в случае третьоктавного фильтра:

```
f_r/f_m = 1
```

 $2^{-4} \le f_{\Gamma}/f_{\rm m} < 2^{-3}$ 

 $3.06955 < f_r/f_m \le 5.43474$ 

 $1.88695 < f_r/f_m \le 3.06955$ 

 $1.29565 < f_r/f_m \le 1.88695$ 

 $1.12246 < f_r/f_m \le 1.29565$ 

 $1.08776 < f_r/f_m \le 1.12246$ 

 $1.05594 < f_r/f_m \le 1.08776$ 

 $1.02676 < f_r/f_m \le 1.05594$ 

 $1 < f_r/f_m \le 1.02676$ 

 $0.97394 \le f_r/f_m < 1$ 

 $0.94702 \le f_r/f_m < 0.97394$ 

 $0.91932 \le f_r/f_m < 0.94702$ 

 $0.89090 \le f_r/f_m < 0.91932$ 

 $0.77181 \le f_r/f_m < 0.89090$ 

 $0.52996 \le f_r/f_m \le 0.77181$  (одна точка)

 $0.32578 \le f_r/f_m < 0.52996$  (одна точка)

 $0.18400 \le f_r/f_m \le 0.32578$  (одна точка)

Конкретный выбор точек определяется возможностями генератора.

Каждый раз после изменения частоты нажать СБРОС, через 15 с еще раз нажать СБРОС и через 30 с снять показания  $L_f$  для соответствующего фильтра.

Относительное затухание δL фильтра определяется как

 $\delta L = L_b - L_f$ , где

 $L_b$  – показания прибора при частоте генератора, соответствующей приведенной частоте  $f/f_m$ =1.

Таблица 9. Пределы относительного затухания октавных фильтров:

Приведенная частота $f_r/f_m$	Минимальный предел, дБ	Максимальный предел, дБ
1	-0,3	+0,3
$2^{\pm 1/8}$	-0,3	+0,4
$2^{\pm 1/4}$	-0,3	+0,6
$2^{\pm 3/8}$	-0,3	+1,3
$>2^{-1/2}, <2^{+1/2}$	-0,3	+5,0
$2^{\pm 1/2}$	+2,0	+5,0
$2^{\pm 1}$	+17,5	+∞
$2^{\pm 2}$	+42,0	+∞
$2^{\pm 3}$	+61,0	+∞
≥2 <sup>+4</sup>	+70,0	+∞
≤2 <sup>-4</sup>	+70,0	+∞

Относительное затухание октавных фильтров должно находиться в указанных в таблице 9 пределах.

Таблица 10. Пределы относительного затухания 1/3-октавных фильтров:

Tuovingu 10: 115 eguisi officultifore out framish 1/2 out as issue quist pos.									
Приведенная частота $f_r/f_m$	Минимальный предел, дБ	Максимальный предел, дБ							
1	-0,3	+0,3							
1.02676 0.97394	-0,3	+0,4							
1.05594 094702	-0,3	+0,6							

1.08776 091932	-0,3	+1,3
<1.12246 >0.89090	-0,3	+5,0
>1.12246 <0.89090	+2,0	+5,0
1.29565 0.77181	+17,5	+∞
1.88695 0.52996	+42,0	+∞
3.06955 0.32578	+61,0	+∞
≥5.43474 ≤0.18400	+70,0	+∞

Относительное затухание 1/3-октавных фильтров должно находиться в указанных в таблице 10 пределах. Выключить прибор.

## 7.13. Проверка эффективной ширины пропускания октавных и третьоктавных фильтров.

Генератор установить в режим стационарного синусоидального сигнала. Установить амплитуду сигнала генератора 0,5 В СКЗ.

Выбрать режим:

- ИНФРАЗВУК для октавных или 1/3-октавных фильтров с центральными частотами ниже 25 Гц;
- ЗВУК для октавных или 1/3-октавных фильтров с центральными частотами 25 Гц 20 кГц.
- УЛЬТРАЗВУК для октавных или 1/3-октавных фильтров с центральными частотами 25 кГц и выше.

Выбрать режим СПЕКТР-ДА, установить диапазон Д3, выбрать временную характеристику Leq,. Запустить измерения.

Устанавливать частоту генератора, выбирая ее равной  $f_i$ :

$$f_i = 2^{\frac{i}{24b}} f_{\dot{o}}$$

Здесь b=1 для октавных фильтров, и b=1/3 для третьоктавных фильтров;  $i=0,\pm 1,...,\pm 120.$ 

Для каждой частоты снять показания фильтра  $L_{eq,i.}$ 

Относительное затухание  $\Delta A_i$  определяется как:

$$\Delta A_i = 115,0 - L_{eq,j} - A_{ref}.$$

Отклонение эффективной эффективной ширины пропускания фильтра от номинального значения определяется по формуле:

 $\Delta B = 10 \lg (B_e / B_m)$ , где Ве – эффективная ширина полосы пропускания:

$$B_e = \sum_{i=-120}^{+119} 0.5 \{ 10^{-0.1\Delta A_i} + 10^{-0.1\Delta A} \} [(f_{i+1} / f_{\dot{o}}) - (f_i / f_{\dot{o}})]$$

 $B_m$  — номинальная ширина полосы пропускания, равная  $2^{-1/2}$  для октавного фильтра или  $(2^{1/6}-2^{-1/6})$  для третьоктавного фильтра.

Отклонение эффективной ширины пропускания от номинального значения не должно превышать ±0,3 дБ.

# 7.14. Определение погрешности измерений уровня звукового давления на опорной частоте.

Подключить к прибору микрофон и предусилитель в соответствие с РЭ 4381-002-76596538-05.

После включения прибора нажать клавишу МЕНЮ. Выбрать режим ЗВУК. Убедиться в соответствии напряжения поляризации типу применяемого микрофона. Дать прибору прогреться в течение не менее 3 мин. Откалибровать прибор в соответствие с РЭ 4381-002-76596538-05.

Выбрать режим СПЕКТР-ДА, установить диапазон Д3, выбрать временную характеристику S.

- 1) Вставить микрофонный капсюль прибора в гнездо акустического калибратора 4230. Выдержать 1 мин. Запустить измерения клавишей СТАРТ. Включить калибратор, через 10 с нажать СБРОС и через 15 с снять показание прибора для частотной коррекции А на временной характеристике S. Остановить измерения клавишей СТОП.
- 2) Выключить калибратор или дождаться автоматического выключения. Вынуть микрофонный капсюль прибора из гнезда акустического калибратора.
- 3) Подождать не менее 1 мин.

Повторить 1) - 3) не менее 3 раз.

Основная погрешность измерений уровня звукового давления определяется как разность между показанием прибора для частотной коррекции A на временной характеристике S и уровнем звукового давления, создаваемого акустическим калибратором.

Выключить прибор.

Основная погрешность измерений уровня звукового давления не должна превышать ±0.7 дБ.

#### **7.15.** Определение частотных характеристик С, А и Z прибора по давлению.

Подсоединить к прибору предусилитель с помощью микрофонного кабеля, надежно зафиксировать предусилитель в вертикальном положении. Установить микрофонный капсюль на предусилитель. Осторожно снять защитную сетку микрофонного капсюля. Установить на микрофонный капсюль электростатический актюатор RA0014. Подать сигнал генератора DS360 на вход источника питания 14AA электростатического актюатора. Включить источник питания электростатического актюатора. Генератор установить в режим стационарного синусоидального сигнала. Установить амплитуду сигнала генератора 0,7 В СКЗ.

После включения прибора нажать клавишу МЕНЮ. Выбрать режим ЗВУК. Убедиться в соответствии напряжения поляризации типу применяемого микрофона. Дать прибору прогреться в течение не менее 1,5 мин. Установить коэффициент калибровки 0,0. Выбрать режим ТАБЛИЦА, установить диапазон Д3, режим отображения корректированных уровней звука ШФ, выбрать временную характеристику S, запустить измерения клавишей СТАРТ.

Частоту генератора изменять в соответствии с таблицей 11. Каждый раз после изменения частоты генератора нажать клавишу СБРОС, затем через 10 с снять показания прибора для частотных коррекций C, A и Z.

Таблина 11

Частота,	Относительн	ые частотные хар	актеристики	Предельное отклонение,
Гц	A	C	Z	дБ
20	-50,5	-6,2	0,0	±3,0
25	-44,7	-4,4	0,0	±2,0
31,5	-39,4	-3,0	0,0	±3,0
40	-34,6	-2,0	0,0	±1,5
50	-30,2	-1,3	0,0	±1,5
63	-26,2	-0,8	0,0	±1,5
80	-22,5	-0,5	0,0	±1,5
100	-19,1	-0,3	0,0	±1,0
125	-16,1	-0,2	0,0	±1,0
160	-13,4	-0,1	0,0	±1,0
200	-10,9	0,0	0,0	±1,0
250	-8,6	0,0	0,0	±1,0
315	-6,6	0,0	0,0	±1,0
400	-4,8	0,0	0,0	±1,0
500	-3,2	0,0	0,0	±1,0
630	-1,9	0,0	0,0	±1,0
800	-0,8	0,0	0,0	±1,0
1,000	0.0	0,0	0,0	±1,0
1,250	0,6	0,0	0,0	±1,0
1,600	1.0	-0,1	0,0	±1,0
2000	1,2	-0,2	0,0	±1,0
2500	1,3	-0,3	0,0	±1,0
3150	1,2	-0,5	0,0	±1,0
4000	1.0	-0,8	0,0	±1,0
5000	0,5	-1,3	0,0	±1,5
6300	-0,1	-2,0	0,0	+1,5;-2,0
8000	-1,1	-3,0	0,0	+1,5;-3,0
10000	-2,5	-4,4	0,0	+2.0;-4,0
12500	-4,3	-6,2	0,0	+3.0;-6,0
16000	-6,6	-8,5	0,0	+3.0;-□
20000	-9,3	-11,2	0,0	+3.0;-□

Относительные частотные характеристики  $\Delta L_k$  в свободном акустическом поле определяются как  $\Delta L_k = L_k + Y_{_M} - L_{1000}$ , где

 $L_k$  – показания прибора для k-й частотной коррекции,

Y<sub>м</sub> – значение дифракционной поправки микрофона по давления на данной частоте (приведены в документации на микрофон),

 $L_{1000}$  – показания прибора при частоте сигнала 1000  $\Gamma$ ц для соответствующей частотной коррекции. Выключить прибор.

Относительные частотные характеристики должны соответствовать указанным в таблице 11.

**7.16.** Определение частотных характеристик Z, G, FI в режиме "ИНФРАЗВУК" электрическим методом.

Установить электрический эквивалент микрофонного капсюля ЭКМ-101 на предусилитель. Подать сигнал генератора DS360 на вход ЭКМ-101. Генератор установить в режим стационарного синусоидального сигнала. Установить амплитуду сигнала генератора 0,3 В СКЗ.

После включения прибора нажать клавишу МЕНЮ. Выбрать режим ИНФРАЗВУК. Установить коэффициент калибровки 0,0. Дать прибору прогреться в течение не менее 1,5 мин. Выбрать режим ТАБЛИЦА, установить диапазон Д3, режим отображения корректированных уровней звука ШФ, выбрать временную характеристику Leq, запустить измерения клавишей СТАРТ.

Частоту генератора изменять в соответствии с таблицей 12. Каждый раз после изменения частоты генератора нажать клавишу СБРОС, затем через указанное в таблице время Т снять показания прибора для частотных коррекций Z, G и FI.

TD ~	1	$\sim$
Таблица	- 1	٠,
т аолица	1	_

Частота, Гц	Z	G	FI	Время Т, с	Предельное отклонение, дБ
1,6	-32,2	-32,6	0,0	180	±1,0
2,0	-28,4	-28,3	0,0	180	±1,0
2,5	-24,8	-24,3	0,0	120	±1,0
3,15	-21,0	-20,2	0,0	120	±1,0
4,0	-17,3	-16,0	0,0	120	±1,0
5,0	-14,1	-12,1	0,0	120	±1,0
6,3	-11,0	-8,1	0,0	120	±1,0
8,0	-8,3	-3,9	0,0	120	±1,0
10,0	-6,1	0,0	0,0	120	±0,3
12,5	-4,4	3,8	0,0	80	±1,0
16,0	-2,9	7,9	0,0	80	±1,0
20,0	-2,0	8,9	0,0	80	±1,0
25,0	-1,3	3,8	0,0	80	$-\infty$ , +1,0
31,5	-0,8	-3,9	0,0	80	$-\infty$ , +1,0
40	-0,5	-12,2	0,0	60	$-\infty$ , +1,0
50	-0,4	-95,8	-86,4	60	$-\infty$ , +1,0
63	-0,2	-97,4	-98,5	60	$-\infty$ , +1,0
80	-0,1	-97,3	-98,1	60	$-\infty$ , +1,0
100	-0,1	-97,6	-98,7	60	$-\infty$ , +1,0
125	-0,1	-97,6	-98,8	60	$-\infty$ , +1,0
160	0,0	-97,4	-98,7	30	$-\infty$ , +1,0
200	0,0	-97,5	-98,7	30	$-\infty$ , +1,0
250	0,0	-97,4	-98,1	30	$-\infty$ , +1,0
315	0,0	-97,2	-98,4	30	<i>-∞</i> , +1,0

Относительные частотные характеристики  $\Delta L_k$  определяются как

 $\Delta L_k = L_k - L_{10}$ , где

 $L_k$  – показания прибора при частоте  $f_k$  для частотных коррекций Z, G и FI,

L<sub>10</sub> – показания прибора при частоте сигнала 10 Гц для соответствующей частотной характеристики.

Относительные частотные характеристики должны соответствовать указанным в таблице 12.

**7.17.** Определение частотной характеристики шумомера в режиме "ИНФРАЗВУК" в низкочастотной камере. Измерения проводят по схеме на рис. 2.




Рис. 2

Установить микрофон в низкочастотной камере, сверху ввернуть предусилитель. Подсоединить к прибору предусилитель с помощью микрофонного кабеля. Включить прибор, выбрать режим "ИНФРАЗВУК". Установить коэффициент калибровки 0,0. Дать прибору прогреться в течение не менее 1,5 мин. Выбрать режим СПЕКТР-ДА, установить диапазон ДЗ, выбрать временную характеристику Leq, запустить измерения клавишей СТАРТ. Установить сигнал генератора равным 0,01 В СКЗ, частоту 31,5 Гц.

Частоту генератора уменьшать в соответствии с Таблицей 13 до частоты 1,6  $\Gamma$ ц. На каждом шаге нажать СБРОС, через 15 с еще раз нажать СБРОС и через указанное в таблице время T снять показания поверяемого прибора в соответствующей 1/3-октавной полосе  $L_i$ .

Относительная частотная характеристика шумомера определяется как

 $\Delta L_i = L_i$  -  $L_0$ , где  $L_0$  – показания поверяемого прибора в 1/3-октавной полосе при частоте генератора 31,5  $\Gamma$ ц. Отклонение относительной частотной характеристики шумомера для частот от 1,6  $\Gamma$ ц до 31,5  $\Gamma$ ц не должно превышать  $\pm 2$  дБ.

# 7.18. Определение уровня собственных шумов ИИБ в режиме "УЛЬТРАЗВУК".

Установить закороченный электрический эквивалент микрофонного капсюля ЭКМ-102 (6 пФ) на предусилитель. После включения прибора нажать клавишу МЕНЮ. Выбрать режим УЛЬТРАЗВУК. Дать прибору прогреться в течение не менее 3 мин. Установить коэффициент калибровки 0,.0. Выбрать режим СПЕКТР-ДА, выбрать временную характеристику LEQ. Установить диапазон Д1. Примерно через 60 с запустить измерения клавишей СТАРТ. Через 30 с нажать клавишу СБРОС, еще через 30 с снять показания для частотной коррекции А.

Повторить измерения диапазонов Д2 и Д3.

Выключить прибор.

Уровень собственных шумов не должен превышать следующих значений:

Показания прибора, дБ А
42,0
28,0
15,0
12,0

# 7.19. Определение частотных характеристик прибора по давлению в режиме "УЛЬТРАЗВУК".

Подсоединить к прибору предусилитель с помощью микрофонного кабеля, надежно зафиксировать предусилитель в вертикальном положении. Установить микрофонный капсюль на предусилитель при помощи адаптера RA0019. Осторожно снять защитную сетку микрофонного капсюля. Установить на микрофонный капсюль электростатический актюатор RA0014. Подать сигнал генератора DS360 на вход источника питания 14AA электростатического актюатора. Включить источник питания электростатического актюатора. Установить амплитуду сигнала генератора 0,7 В СКЗ.

После включения прибора нажать клавишу МЕНЮ. Выбрать режим УЛЬТРАЗВУК. Убедиться в соответствии напряжения поляризации типу применяемого микрофона. Дать прибору прогреться в течение не менее 1,5 мин. Установить коэффициент калибровки -20,0. Выбрать режим СПЕКТР-ДА, установить диапазон ДЗ, выбрать временную характеристику S, запустить измерения клавишей СТАРТ.

Установить частоту генератора 1000  $\Gamma$ ц. Нажать СБРОС, через 30 с снять показания  $L_0$  для частотной коррекции А Устанавливать последовательно частоты 5 к $\Gamma$ ц, 10 к $\Gamma$ ц, 20 к $\Gamma$ ц, 32 к $\Gamma$ ц, 40 к $\Gamma$ ц. На каждом шаге нажать СБРОС и через 10 с снять показания  $L_i$  в соответствующей 1/3-октавной полосе.

Неравномерность частотной характеристики шумомера по свободному полю определяется как

 $\Delta L_i = L_i + Y_{\scriptscriptstyle M} - L_0$ , где

 $Y_{\text{м}}$  – значение дифракционной поправки микрофона по давлению на данной частоте (приведены в документации на микрофон),

Выключить прибор.

Неравномерность частотной характеристики не должна превышать ±2,0 дБ.

# 7.20. Определение величины собственных шумов ИИБ в режиме ОБЩАЯ ВИБРАЦИЯ.

Подключить к входу прибора закороченный эквивалент вибропреобразователя ЭКВ-110 через адаптер 101АМ— IEPE. После включения прибора нажать клавишу МЕНЮ. Выбрать режим ОБЩАЯ ВИБРАЦИЯ. Дать прибору прогреться в течение не менее 3 мин. Установить коэффициент калибровки 0.0. Выбрать режим ТАБЛИЦА, установить режим отображения корректированных уровней звука ШФ, выбрать усреднение LEQ.

Установить диапазон Д4. Через 60 с запустить измерения клавишей СТАРТ.

Через 60 с нажать клавишу СБРОС, еще через 60 с снять показания при частотных коррекциях Fk, Fm, Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wm.

Выключить прибор.

Величина собственных шумов ИИБ не должна превышать следующих значений:

Коррекция	Fk	Fm	Wb	Wc	Wd	We	Wj	Wk	Wm
Значение	43,0	42,0	38,0	43,0	42,0	41,0	40,0	39,0	40,0

# 7.21. Определение затухания фильтров частотных коррекций.

При периодической поверке:

Подключить к входу ИИБ эквивалент вибропреобразователя ЭКВ-110 через адаптер 101АМ—IEPE. Подать сигнал генератора на вход ЭКВ-110. Генератор установить в режим стационарного синусоидального сигнала. Установить амплитуду сигнала генератора 0,1 В СКЗ.

После включения прибора нажать клавишу МЕНЮ. Выбрать режим ОБЩАЯ ВИБРАЦИЯ. Дать прибору прогреться в течение не менее 1,5 мин. Установить коэффициент калибровки 0,0. Выбрать режим СПЕКТР-ДА, установить диапазон ДЗ, режим отображения частотной коррекции Fk, усреднение СКЗ 10 с. Запустить измерения. Установить частоту генератора 16 Гц. Нажать клавишу СБРОС, затем через 15 с снять показания при частотной коррекции Fk.

Установить режим отображения при частотной коррекции Wd.

Частоту генератора изменять в соответствии с таблицей 13. Каждый раз после изменения частоты генератора нажать клавишу СБРОС, затем через 15 с снять показания при частотной коррекции Wd.

Относительное затухание  $\Delta L$  определяется как

 $\Delta L = L - L_{16}$ , где

L – показания прибора при частотной коррекции Wd,

 $L_{16}$  – показания прибора на частоте 16  $\Gamma$ ц при частотной коррекции Fk.

Таблица 13. Относительное затухание фильтра Wd:

Частота, Гц	Относительное	Предельное отклонение
	затухание,	относительного затухания, дБ
	дБ	
1	0,10	±1,0
8	-11,87	±0,2
80	-33,43	±1,0
160	-46,62	+1,0/-∞

Отклонения относительного затухания фильтра частотной коррекции Wd от указанных в таблице 13 значений не должно превышать указанных в таблице 13 значений.

Остановить измерения, нажать клавишу ВЫКЛ, выбрать режим ЛОКАЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ. Установить коэффициент калибровки 0.0. Выбрать режим СПЕКТР-ДА, установить диапазон Д3, режим отображения частотной коррекции Fk, усреднение СКЗ 5 с. Запустить измерения.

Установить частоту генератора 80 Гц. Нажать клавишу СБРОС, затем через 10 с снять показания при частотной коррекции Fh .

Установить режим отображения корректированного уровня Wh.

Частоту генератора изменять в соответствии с таблицей 14. Каждый раз после изменения частоты генератора нажать клавишу СБРОС, затем через 15 с снять показания при частотной коррекции Wh.

Относительное затухание  $\Delta L$  определяется как

 $\Delta L = L - L_{80}$ , где

L – показания прибора при частотной коррекции Wh,

 $L_{80}$  – показания прибора на частоте 80  $\Gamma$ ц при частотной коррекции Fh.

Таблица 14. Относительное затухание фильтра частотной коррекции Wh:

Частота, Гц	Относительное	Предельное отклонение
	затухание,	относительного затухания, дБ
	дБ	
8	-1,18	±2,0
80	-13,88	±0,2
800	-34,60	±1,0
1250	-40,97	±2,0

Отклонения относительного затухания фильтра частотной коррекции Wh от указанных в таблице 14 значений не должно превышать указанных в таблице 14 значений.

#### При первичной поверке:

Подключить к входу ИИБ эквивалент вибропреобразователя ЭКВ-110 через адаптер 101АМ—IEPE. Подать сигнал генератора на вход ЭКВ-110. Генератор установить в режим стационарного синусоидального сигнала. Установить амплитуду сигнала генератора 0,1 В СКЗ.

После включения прибора нажать клавишу МЕНЮ. Выбрать режим ОБЩАЯ ВИБРАЦИЯ. Дать прибору прогреться в течение не менее 1,5 мин. Установить коэффициент калибровки 0,0. Выбрать режим ТАБЛИЦА, установить диапазон Д3, режим отображения ШФ, усреднение СКЗ 10 с. Запустить измерения.

Установить частоту генератора 16 Гц. Нажать клавишу СБРОС, затем через 15 с снять показания при частотной коррекции Fk.

Частоту генератора изменять в соответствии с таблицей 15. Каждый раз после изменения частоты генератора нажать клавишу СБРОС, затем через 15 с снять показания при частотных коррекциях Fk, Fm, Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wm.

Относительное затухание  $\Delta L_k$  фильтров частотных коррекций определяется как

 $\Delta L_k = L_k - L_{16}$ , где

L<sub>k</sub> – показания прибора для k-го фильтра частотной коррекции,

 $L_{16}$  – показания прибора на частоте 16  $\Gamma$ ц при частотной коррекции Fk.

Таблица 15. Относительное затухание фильтров частотных коррекций Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Fk, Fm:

Частота,Гц			-	Предельное отклонение						
			относительного затухания,							
	Wb	Wc	Wd	We	Wj	Wk	Wm	Fk	Fm	дБ
0,5	-9,51	-1,47	-1,37	-1,27	-7,58	-7,56	-8,67	-1,48	-8,64	±2,0
0,63	-8,72	-0,64	-0,50	-0,55	-6,77	-6,77	-5,51	-0,65	-5,46	±1,0
0,8	-8,39	-0,25	-0,08	-0,52	-6,42	-6,44	-3,09	-0,27	-3,01	±1,0
1	-8,29	-0,08	0,10	-1,11	-6,30	-6,33	-1,59	-0,11	-1,46	±1,0
1,25	-8,26	0,00	0,06	-2,29	-6,28	-6,29	-0,85	-0,04	-0,64	±1,0
1,6	-8,14	0,06	-0,26	-3,91	-6,32	-6,13	-0,59	-0,02	-0,27	±1,0
2	-7,60	0,1	-1,00	-5,8	-6,34	-5,50	-0,61	-0,01	-0,11	±1,0
2,5	-6,09	0,15	-2,23	-7,81	-6,22	-3,97	-0,82	0,00	-0,04	±1,0
3,15	-3,54	0,19	-3,88	-9,85	-5,60	-1,86	-1,19	0,00	-0,02	±1,0

Частота,Гц					Предельное отклонение					
				относительного затухания,						
	Wb	Wc	Wd	We	Wj	Wk	Wm	Fk	Fm	дБ
4	-1,06	0,21	-5,78	-11,89	-4,08	-0,31	-1,74	0,00	-0,01	±1,0
5	0,22	0,11	-7,78	-13,93	-1,99	0,33	-2,50	0,00	0,00	±1,0
6,3	0,46	-0,23	-9,83	-15,95	-0,47	0,46	-3,49	0,00	0,00	±1,0
8	0,23	-0,97	-11,87	-17,97	0,14	0,32	-4,70	0,00	0,00	±0,2
10	-0,22	-2,2	-13,91	-19,98	0,26	-0,10	-6,12	0,00	0,00	±1,0
12,5	-0,87	-3,84	-15,93	-21,99	0,22	-0,93	-7,71	0,00	0,00	±1,0
16	-1,78	-5,74	-17,95	-23,99	0,16	-2,22	-9,44	0,00	0,00	±1,0
20	-2,99	-7,75	-19,97	-26,00	0,10	-3,91	-11,25	-0,01	-0,01	±1,0
25	-4,48	-9,8	-21,98	-28,01	0,06	-5,84	-13,14	-0,02	-0,02	±1,0
31,5	-6,18	-11,87	-24,01	-30,04	0,00	-7,89	-15,09	-0,04	-0,04	±1,0
40	-8,07	-13,97	-26,08	-32,11	-0,08	-10,01	-17,10	-0,11	-0,11	±1,0
50	-10,12	-16,15	-28,24	-34,26	-0,25	-12,21	-19,23	-0,27	-0,27	±1,0
63	-12,44	-18,55	-30,62	-36,64	-0,63	-14,62	-21,58	-0,64	-0,64	±1,0
80	-15,22	-21,37	-33,43	-39,46	-1,45	-17,47	-24,38	-1,46	-1,46	±1,0
100	-18,75	-24,94	-36,99	-43,01	-3,01	-21,04	-27,93	-3,01	-3,01	±1,0
125	-23,19	-29,39	-41,43	-47,46	-5,45	-25,50	-32,37	-5,46	-5,46	±1,0
160	-28,36	-34,57	-46,62	-52,64	-8,64	-30,69	-37,55	-8,64	-8,64	+1,0/-∞

Отклонения относительного затухания фильтров частотных коррекций Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Fk, Fm от указанных в таблице 15 значений не должно превышать указанных в таблице 15 значений.

Остановить измерения, нажать клавишу ВЫКЛ, выбрать режим ЛОКАЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ. Выбрать режим ТАБЛИЦА, установить диапазон Д3, режим отображения ШФ, усреднение СК3 10 с. Запустить измерения. Установить частоту генератора 80 Гц. Нажать клавишу СБРОС, затем через 10 с снять показания при частотной

Частоту генератора изменять в соответствии с таблицей 16. Каждый раз после изменения частоты генератора нажать клавишу СБРОС, затем через 15 с снять показания при частотных коррекциях Wh и Fh.

Относительное затухание  $\Delta L_k$  фильтров частотных коррекций определяется как

 $\Delta L_k = L_k - L_{80}$ , где

L<sub>k</sub> – показания прибора для k-го фильтра частотной коррекции,

 $L_{80}$  – показания прибора на частоте 80  $\Gamma$ ц при частотной коррекции Fh.

Таблица 16. Относительное затухание фильтров частотных коррекций Wh и Fh:

Частота,	Относительное затухание,		Предельное отклонение
Гц	дБ		относительного затухания, дБ
	Wh	Fh	
6,3	-2,77	-3,01	±2,0
8	-1,18	-1,46	±2,0
10	-0,43	-0,64	±1,0
12,5	-0,38	-0,27	±1,0
16	-0,96	-0,11	±1,0
20	-2,14	-0,04	±1,0
25	-3,78	-0,02	±1,0
31,5	-5,69	-0,01	±1,0
40	-7,72	0,00	±1,0
50	-9,78	0,00	±1,0
63	-11,83	0,00	±1,0
80	-13,88	0,00	±0,2
100	-15,91	0,00	±1,0
125	-17,93	0,00	±1,0
160	-19,94	0,00	±1,0
200	-21,95	0,00	±1,0
250	-23,96	-0,01	±1,0
315	-25,97	-0,02	±1,0
400	-28,00	-0,04	±1,0
500	-30,07	-0,11	±1,0
630	-32,23	-0,27	±1,0
800	-34,60	-0,64	±1,0
1000	-37,42	-1,46	±2,0
1250	-40,97	-3,01	±2,0
1600	-45,42	-5,46	±2,0

Отклонения относительного затухания фильтров частотных коррекций Wh и Fh от указанных в таблице 16 значений не должно превышать указанных в таблице 16 значений.

# 7.22. Определение погрешности измерения эквивалентного уровня.

Выбрать режим СПЕКТР-ДА, установить диапазон Д3, режим отображения частотной коррекции Fh , усреднение Lea.

Генератор установить в режим генерации стационарного синусоидального сигнала. Установить частоту сигнала  $80~\Gamma$ ц и уровень сигнала 0.01~B~CK3. Нажать CTAPT, CБРОС и через 10~c~ снять показания  $L_{on}$  при частотной коррекции Fh.

Затем генератор установить в режим генерации пакетов импульсов:

- сигнал синусоидальный;
- частота 80 Гц;
- число периодов в посылке 4;
- источник запуска "ВНУТРЕННИЙ".

Период повторения пакетов и уровень сигнала устанавливать в соответствии с таблицей 17.

#### Таблина 17

Период	Частота повторения	Уровень сигнала	Время
повторения	пакетов,	генератора,	накопления, с
пакетов	С	В СКЗ	
40	0,5	0,0316	10
400	5	0,1	80
4000	50	0,316	480

Для каждого значения периода повторения пакетов нажать CTAPT, CБРОС и через указанное в таблице 17 время накопления нажать СТОП. Снять показания Li при частотной коррекции Fh.

Для всех значений периода повторения пакетов (частоты повторения пакетов) показания Li не должны отличаться от  $L_{on}$  более чем на 1 д $\overline{b}$ .

# 7.23. Определение погрешности измерения пикового уровня.

Выбрать режим СПЕКТР-НЕТ, установить диапазон Д3, режим отображения частотной коррекции Fh, усреднение СКЗ 5 с. Запустить измерения.

Генератор установить в режим генерации одиночных импульсов, представляющих собой половину синусоиды:

- частота 700 Гц;
- размах сигнала 1,8 В "ПИК-ПИК";
- число периодов в посылке 0,5;
- период повторения пакетов 1;
- источник запуска "ОДИНОЧНЫЙ".

Нажать клавишу СБРОС, запустить измерения. Через 10 с запустить формирование импульса генератора и через 3 с снять показания пикового уровня Pk.

Показания пикового уровня Pk должны быть  $178,5 \pm 1,0$  дБ.

# 7.24. Определение основной погрешности ИИБ.

Генератор установить в режим стационарного синусоидального сигнала.

Нажать клавишу ВЫКЛ, выбрать режим ОБЩАЯ ВИБРАЦИЯ, установить диапазон ДЗ. Дать прибору прогреться в течение не менее 1,5 мин. Выбрать пункт меню КАЛИБРОВКА, режим ВНЕШНЯЯ, установить УРОВЕНЬ КАЛИБРАТОРА на дисплее 140 дБ.

Нажать ЗАПУСК. Установить частоту сигнала генератора 16 Гц и амплитуду сигнала 0,01 В СКЗ. Установить курсор на частоту 16 Гц, нажать СБРОС, СТАРТ и через 15 с нажать ДА.

Выбрать режим СПЕКТР-ДА, установить диапазон Д2, режим отображения частотной коррекции Fk, усреднение СКЗ 10 с. Запустить измерения.

Установить частоту сигнала генератора 16 Гц и амплитуду сигнала 1 В СКЗ.

Изменять значение амплитуды сигнала  $\Delta L$  с шагом -10 дБ до значения -80 дБ. На каждом шаге измерений нажать СБРОС, через 10 с снять показания ИИБ Lизм при частотной коррекции Fk.

Основная погрешность ИИБ δ определяется как

 $\delta$  (дБ) =max(180 +  $\Delta$ L – Lизм).

Остановить измерения, нажать клавишу ВЫКЛ, выбрать режим ЛОКАЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ.

Выбрать пункт меню КАЛИБРОВКА, режим ВНЕШНЯЯ, установить УРОВЕНЬ КАЛИБРАТОРА на дисплее 140 дБ. Нажать ЗАПУСК. Установить частоту сигнала генератора 16 Гц и амплитуду сигнала 0,01 В СКЗ. Установить курсор на частоту 16 Гц, нажать СБРОС, СТАРТ и через 15 с нажать ДА.

Выбрать режим СПЕКТР-ДА, установить диапазон Д3, режим отображения частотной коррекции Fk, усреднение СКЗ 5 с. Запустить измерения.

Установить частоту сигнала генератора 80 Гц и амплитуду сигнала 1 В СКЗ.

Переключить генератор в режим установки относительного уровня сигнала. Устанавливать значение относительной амплитуды сигнала  $\Delta L$  с шагом -10 дБ до значения -80 дБ. На каждом шаге нажать СБРОС, через 5 с снять показания прибора Lизм при частотной коррекции Fh.

Основная погрешность ИИБ в определяется по формуле

 $\delta$  (дБ) =max((180 +  $\Delta$ L – Lизм).

Выключить прибор.

Основная погрешность ИИБ при частотных коррекциях Fk и Fh не должна превышать ±0,2 дБ.

# 7.25. Определение коэффициента преобразования ВИП.

Установить ВИП на стол поверочной виброустановки с помощью шпильки. Соединить выход ВИП с входом блока питания ICP, выход последнего – с входом вольтметра. Воспроизвести на установке виброускорение с СКЗ не менее  $10 \text{ м/c}^2$  на частоте  $80 \text{ <math>\Gamma}$ ц.

Произвести отсчет показаний вольтметра. Значение коэффициента преобразования определяется по формуле:

$$K_{\mathcal{A}} = \frac{U_a}{K_{CV} \cdot A_{\mathcal{I}}} \quad [\text{MB/M/c}^2]$$

 $\Gamma$ де:  $U_a$  - напряжение, измеренное вольтметром, пропорциональное виброускорению,

 $A_{\Im T}$  - значение воздействующего на ВИП виброускорения в м/с<sup>2</sup>,

 $K_{CV}^{\prime\prime}$  - коэффициент усиления блока питания.

Измерения повторить для каждого канала ВИП.

Коэффициента преобразования ВИП не должен отличаться от указанного в паспорте ВИП более чем на 10%.

# 7.26. Определение АЧХ ВИП.

Установить ВИП на стол поверочной виброустановки с помощью шпильки. Соединить выход ВИП с входом блока питания ІСР, выход последнего – с входом вольтметра. Воспроизвести на установке виброускорение не менее 10 м/с<sup>2</sup>. На частотах, где технически невозможно получить указанное ускорение, коэффициент преобразования определять при ускорениях, достижимых для виброустановки, с коэффициентом гармоник не более 8%.

Воспроизводить значение виброускорения последовательно на среднегеометрических частотах 1/3-октавного ряда в диапазоне  $0.8-2000~\Gamma$ ц и отсчитывть по вольтметру значения  $U_{ai}$  напряжений. Для каждого значения частоты вычислить величину коэффициента преобразования по формуле:

$$K_{Ai} = \frac{U_{ai}}{K_{CV} \cdot A_{ATi}} \text{ [MB/M/c}^2\text{]}$$

Где:  $U_{a^{\,\mathrm{i}}}$  - напряжение, измеренное вольтметром, пропорциональное виброускорению,

 $A_{\partial T}{}^i$  - значение воздействующего на ВИП виброускорения в м/с²,  $K_{CV}$  - коэффициент усиления блока питания.

Используя полученные значения коэффициентов преобразования  $K_{\it II}$ , вычислить неравномерность AЧX преобразователя по формуле:

$$\gamma = \max \left| \frac{K_{Ai} - K_{AB}}{K_{AB}} \right| \cdot 100[\%]$$

где:  $K_{\not li}$  - значение коэффициента преобразования, вычисленное для i - й частоты,  $K_{\not lb}$  - значение коэффициента преобразования, вычисленное для базовой частоты 80 Гц.

Измерения повторить для каждого канала ВИП.

Неравномерность АЧХ ВИП в полосе частот  $0.8~\Gamma\mu - 2000~\Gamma\mu$  должна быть не более  $\pm 0.5~\rm дБ$ 

# 7.27. Определение основной погрешности виброметра.

Подключить ВИП к ИИБ через адаптер 101АМ-IEPE. Установить ВИП на стол поверочной виброустановки с помощью шпильки (допускается использование мастики).

После включения прибора нажать клавишу МЕНЮ. Выбрать режим ЛОКАЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ, установить диапазон ДЗ. Дать прибору прогреться в течение не менее 3 мин. Провести калибровку виброметра в соответствии с разделом "Калибровка виброметра" Руководства по эксплуатации РЭ 4381-002-76596538-05. Значение калибровочной поправки  $K_n$  записать в протокол.

Выбрать режим СПЕКТР-ДА, установить режим отображения частотной коррекции Fh, установить усреднение СКЗ 5 с. Задать частоту виброускорения 80 Гц.

Запустить измерения. Величину виброускорения изменять в соответствие с таблицей 18.

Таблица 18

Виброускорение, м/с2	Виброускорение, дБ отн. $10^{-6}$ м/c <sup>2</sup>	
1,0	120,0	
5,0	134,0	
8,0	138,1	
10,0	140,0	
12,0	141,6	
15,0	143,5	
20,0	146,0	
50,0	154,0	

Каждый раз после изменения виброускорения нажать клавишу СБРОС, затем через 10 с снять показания при частотной коррекции Fh.

Основная погрешность виброметра определяется как разность между уровнем виброускорения и показаниями прибора при частотной коррекции Fh.

Основная погрешность виброметра не должна превышать  $\pm 0,3$  дБ в указанном в таблице 18 диапазоне виброускорений.

**7.28.** Определение неравномерности АЧХ виброметра при частотной коррекции Fh.

Выбрать режим СПЕКТР-ДА, установить диапазон Д3, режим отображения частотной коррекции Fh, усреднение СКЗ 5 с. Значение калибровочной поправки  $K_{\pi}$  должно соответствовать значению, определенному в п. 7.22.

Задать виброускорение  $10 \text{ м/c}^2$ . Запустить измерения. Частоту и величину виброускорения изменять в соответствие с таблицей 19.

Таблица 19.

Частота	Виброускорение, м/с <sup>2</sup>	Виброускорение, дБ отн. 10 <sup>-6</sup> м/c <sup>2</sup>
виброускорения,	$M/C^2$	M/C <sup>2</sup>
Гц		
6,3	1,0	120,0
8	1,0	120,0
16	1,0	120,0
31,5	10,0	140,0
80	10,0	140,0
160	10,0	140,0
630	10,0	140,0
800	10,0	140,0
1000	10,0	140,0
1250	10,0	140,0

Каждый раз после изменения частоты виброускорения нажать клавишу СБРОС, затем через 15 с снять показания в 1/3-октавной полосе, центральная частота которой соответствует установленной частоте виброускорения, и показания при частотной коррекции Fh.

Неравномерность АЧХ виброметра определяется как разность между измеренным значением уровня виброускорения в 1/3-октавной полосе, центральная частота которой соответствует установленной частоте виброускорения, и уровнем виброускорения поверочной виброустановки на данной частоте. Выключить прибор.

Неравномерность AЧX виброметра не должна превышать  $\pm 0.5$  дБ.

# 8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

- **8.1.** При выполнении операций поверки распечатываются протоколы по форме, определенной ООО «Цифровые приборы». Допускается также хранение результатов поверки в электронном виде.
- **8.2.** Результаты поверки оформляются путем выдачи "Свидетельства о поверке" или "Извещения о непригодности" в соответствии с ПР 50.2. 006-94. При первичной поверке "Свидетельства о поверке" не выдается, отметка о поверке и результаты поверки вносятся в формуляр прибора, который является обязательной частью Руководства по эксплуатации РЭ 4381-002-76596538-05.