



ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«ОКТАВА-ЭЛЕКТРОНДИЗАЙН»  
ООО «ПКФ Цифровые приборы»

---

**Калибратор акустический  
АК-1000**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ПКДУ.411100.001.033 РЭ



№ 76039-19  
Редакция РЭ\_007

Москва  
2024 г.

**Сервисный центр приборостроительного объединения  
«Октава-ЭлектронДизайн» находится по адресу:  
г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр.3, подъезд 1, 2 этаж, оф 2.16  
ООО «ПКФ Цифровые приборы» (производство и ремонт).**

Адрес для переписки: 129281, Москва, ул. Енисейская, д. 24, 150  
Тел. / факс: +7 (495) 225-55-01  
e-mail: service@octava.info  
www.octava.info

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>1. Назначение .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Состав .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Технические характеристики калибратора АК-1000 .....</b>	<b>4</b>
3.1. Базовая комплектация.....	4
3.2. Требования стандартов к работе в качестве акустического калибратора .....	4
3.3. Нормальные внешние условия .....	4
3.4. Уровень звукового давления калибратора .....	4
3.5. Частота сигнала калибратора.....	5
3.6. Коэффициент нелинейных искажений акустического сигнала.....	5
3.7. Питание калибратора.....	5
3.8. Влияние атмосферного давления, температуры и относительной влажности воздуха.....	5
3.9. Габаритные размеры и масса .....	5
3.10. Хранение и транспортировка .....	5
<b>4. Проверка .....</b>	<b>6</b>
<b>5. Меры предосторожности при работе с калибратором .....</b>	<b>6</b>
<b>6. Внешний вид калибратора, элементы управления, питание.....</b>	<b>6</b>
<b>7. Порядок работы калибратора .....</b>	<b>8</b>

## ***1. Назначение***

---

Калибратор акустический АК-1000 (далее – «калибратор») предназначен для создания звукового поля с уровнями **94 дБ** и **114 дБ** (относительно 20 мкПа) на частоте **1000 Гц**, воздействующего на диафрагму микрофонов, оснащенных защитной сеткой и применяемых в составе шумометров 1 или 2 класса по **ГОСТ 17187-2010, ГОСТ Р 53188.1-2019, МЭК 61672-1**.

Калибратор не содержит пожароопасных, взрывчатых и других веществ, опасных для здоровья и жизни людей.

Содержание драгметаллов не превышает 0,1 мг.

## ***2. Состав***

---

Калибратор представляет из себя портативное устройство, выполненное в форме цилиндра. На верхнем торце калибратора имеется приемное гнездо для установки стандартных микрофонов диаметром 1/2", на нижнем торце расположены кнопка включения (выключения), кнопка выбора уровня звукового сигнала, индикатор состояния прибора и технологический разъем.

## ***3. Технические характеристики калибратора АК-1000***

---

### **3.1. Базовая комплектация**

- калибратор АК-1000,
- чехол,
- руководство по эксплуатации,
- паспорт,
- комплект элементов питания.

### **3.2. Требования стандартов к работе в качестве акустического калибратора**

Калибратор соответствует требованиям класса 1 по **ГОСТ Р МЭК 60942-2009** при использовании с микрофонами Тип 4134, МК-265, ВМК-205, МК-233, М-201, ВМК-201, ВМК-206, ЗТ-333, МР201, МК-301, МК-401, ВМК-401, 4135, 4136.

### **3.3. Нормальные внешние условия**

- Температура: 22-24°C.
- Влажность: 45-55%.
- Атмосферное давление: 99-102 кПа.

### **3.4. Уровень звукового давления калибратора**

- 3.4.1.** Калибратор генерирует тональный звуковой сигнал с частотой основного тона 1000 Гц.
- 3.4.2.** Заданные (номинальные) уровни звукового давления: 94,0 и 114,0 дБ относительно 20 мкПа.
- 3.4.3.** Основной уровень калибратора: 114,0 дБ.
- 3.4.4.** Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения заданного уровня звукового давления при нормальных условиях:  $\pm 0,25$  дБ.
- 3.4.5.** Пределы допускаемой дополнительной погрешности воспроизведения уровня звукового давления, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур:  $\pm 0,08$  дБ.
- 3.4.6.** Кратковременные флуктуации уровня звукового давления при нормальных внешних условиях не превышают 0,07 дБ с учетом расширенной неопределенности.
- 3.4.7.** Пределы отклонения уровня звукового давления при изменениях напряжения электропитания:  $\pm 0,07$  дБ.

- 3.4.8.** Калибратор имеет индикатор недопустимого отклонения уровня звукового давления от значений, указанных в п.3.4.2.
- 3.4.9.** Время стабилизации уровня звукового давления калибратора после включения: не более 10 с.

### **3.5. Частота сигнала калибратора**

- 3.5.1.** Заданная (номинальная) частота акустического сигнала: 1000 Гц.
- 3.5.2.** Основная частота калибратора: 1000 Гц.
- 3.5.3.** Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения заданной частоты калибратора при нормальных условиях:  $\pm 0,7\%$ .
- 3.5.4.** Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности воспроизведения частоты звукового давления, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур:  $\pm 0,07\%$ .

### **3.6. Коэффициент нелинейных искажений акустического сигнала**

- 3.6.1.** Коэффициент нелинейных искажений в частотном диапазоне от 22,5 Гц до 20 кГц при рабочих условиях эксплуатации не превышает 2,5%.

### **3.7. Питание калибратора**

- 3.7.1.** Питание калибратора осуществляется от комплекта аккумуляторов или батарей (2 элемента типа АА, для калибраторов с заводскими номерами менее 0200, или ААА, для калибраторов с заводскими номерами 0200 и выше). Внешнее питание: 5В постоянного тока (опция).
- 3.7.2.** Зарядка аккумуляторов: с использованием внешнего зарядного устройства.
- 3.7.3.** Калибратор имеет индикатор контроля напряжения электропитания, достаточного для нормальной работы.

### **3.8. Влияние атмосферного давления, температуры и относительной влажности воздуха**

- 3.8.1.** Рабочие условия эксплуатации калибратора: атмосферное давление от 65 до 108 кПа, температура от минус 10°C до плюс 50°C, относительная влажность (при температуре 40°C) до 90%.
- 3.8.2.** Пределы отклонения уровня звукового давления калибратора в рабочем диапазоне условий эксплуатации относительно уровня звукового давления при нормальных условиях:  $\pm 0,25$  дБ.
- 3.8.3.** Пределы отклонения частоты калибратора в рабочем диапазоне условий эксплуатации относительно частоты при нормальных условиях:  $\pm 7$  Гц.

### **3.9. Габаритные размеры и масса**

- 3.9.1.** Габаритные размеры, не более: 158 мм х Ø35 мм.
- 3.9.2.** Масса калибратора (без внешнего микрофона), не более: 250 г.

### **3.10. Хранение и транспортировка**

**Внимание. Не допускается длительное хранение калибратора с установленными в аккумуляторном отсеке элементами питания во избежание порчи калибратора электролитом из этих элементов в случае нарушения их целостности.**

- Хранение калибратора должно производиться в упаковке поставщика в отапливаемом хранилище при температуре окружающей среды от +5 до +40°C, относительной влажности воздуха не более 95% при температуре 35°C, при условии защиты от непосредствен-

ного попадания влаги и при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

- Транспортирование калибратора в транспортной таре предприятия-изготовителя может производиться всеми видами транспорта на любые расстояния при условии обеспечения сохранности калибратора и защиты его от внешних атмосферных воздействий.
- Температура при транспортировке: от минус 25 до плюс 55 °С; относительная влажность при транспортировке: 95 % при плюс 25 °С.

## ***4. Проверка***

Периодическая поверка производится при эксплуатации калибратора один раз в год. Первичная поверка производится при выпуске из производства, а также после текущего или капитального ремонта.

При первичной поверке отметка о поверке ставится в паспорте калибратора вместе с измеренными значениями уровня звукового давления.


Проверка калибратора проводится согласно методике **ПКДУ.411100.001.033 МП**. Методика поверки доступна на сайте [www.octava.info](http://www.octava.info) или может быть запрошена в сервисной службе изготовителя по адресу: 129281, Москва, Енисейская, 24, 150, [service@octava.info](mailto:service@octava.info).

## ***5. Меры предосторожности при работе с калибратором***

- Избегайте падений и ударов устройства о твердые поверхности. Наиболее уязвимо при этом гнездо для установки микрофона.
- Соблюдайте условия эксплуатации, транспортировки и хранения, указанные в технических характеристиках.

## ***6. Внешний вид калибратора, элементы управления, питание***

Калибратор выполнен в виде разборного цилиндра. Корпус калибратора – металлический (дюралюминиевый).



На верхнем торце калибратора расположено гнездо для установки микрофона калибруемого шумометра или акустического измерительного тракта.

Гнездо рассчитано на установку стандартных микрофонов (1/2"), соответствующих **МЭК 61094-4**.

**На нижнем торце калибратора расположены элементы управления и индикации.**

Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ» (ON/OFF) – включение и выключение калибровочного сигнала.

Кнопка «114 дБ/94 дБ» (MODE) (далее «114/94») – переключение уровня звукового давления между значениями 114 дБ и 94 дБ (отн. 20 мкПа).

USB – технологический разъем для подачи внешнего питания (5 В) на калибратор.



**Примечание. Калибраторы с заводскими номерами 0200 и выше поставляются только с функцией питания от встроенной батареи. Переналадка калибратора на питание от внешнего источника через технологический разъем может быть выполнена только в заводских условиях по запросу пользователя. В этом случае устройство не будет работать от встроенной батареи.**

**Калибраторы с заводскими номерами 199 и ниже могут запитываться как от внутренней батареи, так и от внешнего источника без перенастройки**

**При работе калибратора от внешнего источника питания кнопка ON/OFF не функционирует, а кнопка MODE может быть задействована только для заводских номеров 0200 и выше.**

**Световой индикатор** – служит для индикации режима генерации (генерируемого уровня), для индикации нестабильности генерируемого уровня звука, для индикации разрядки батареи питания.

#### **Виды индикации.**

- Зеленый постоянный – генерация уровня 114 дБ.
- Красный постоянный – генерация уровня 94 дБ.
- Зеленый мигающий – уровень 114 дБ не стабилизируется.
- Красный мигающий – уровень 94 дБ не стабилизируется.
- Поочередное мигание красного / зеленого – напряжение питания ниже 2,25 В.

#### **Питание калибратора.**

Питание калибратора осуществляется от двух элементов питания размера АА, тип LR6, (для устройств с номерами 0199 и ниже) или AAA, тип LR3 (для устройств с номерами 0200 и выше), а также от внешнего источника через разъем USB (опция).

Работоспособность калибратора обеспечивается при напряжении питания от 2 до 5 В (при питании от внешнего источника через разъем USB – от 3,8 В до 5 В). Если напряжение питания опускается ниже 2 В, калибратор автоматически отключается. Когда батарея питания разряжается до 2,25 В, световой индикатор на нижнем торце начинает мигать поочередно красным и зеленым цветами. При этом калибратор сохраняет свою работоспособность.

В качестве внешнего источника питания может выступать порт USB компьютера или внешнее зарядное устройство, имеющее выход USB (использование USB-выхода зарядного устройства описано в его технической документации). Подключаемые устройства должны удовлетворять требованиям электробезопасности по ГОСТ Р 51350-99.

Для замены элементов питания следует аккуратно раскрутить калибратор и установить новые элементы.

При установке элементов питания **соблюдайте полярность.**

Калибратор не имеет функции зарядки установленных в аккумуляторном отсеке элементов питания.



## **7. Порядок работы калибратора**

### **Подготовка к калибровке.**

Внешние условия должны соответствовать рабочим условиям калибратора. Оптимально проводить калибровку в условиях, близких к нормальным.

Вставьте микрофон калибруемого шумометра или иного акустического измерителя в гнездо калибратора до упора. Соблюдайте соосность микрофона и гнезда калибратора. Калибратор и микрофон должны располагаться на невибрирующей опоре вдали от внешних источников шума и иных помех.

**Примечание. В гнездо калибратора можно устанавливать только микрофоны типоразмера 1/2-дюйма (по МЭК 61094-4). При использовании микрофонов иного типоразмера (например, диаметром 1/4-дюйма) следует использовать рекомендованный изготовителем калибратора адаптер**

Калибруемое устройство должно работать в установившемся режиме в соответствии со своей технической документацией. Выждите примерно 30 секунд для стабилизации давления. Измерьте уровень фона при выключенном калибраторе со вставленным микрофоном. Для калибровки сигналом **94 дБ** уровень фона должен быть **менее 69 дБА**, а для калибровки сигналом **114 дБ** уровень фона должен быть не выше **89 дБА**.

Включите калибратор клавишей «**ВКЛ/ВЫКЛ**» (при работе от внутренней батареи).

**Внимание. Для включения (и выключения) калибратора необходимо удерживать клавишу «ВКЛ/ВЫКЛ» нажатой 2-3 секунды.**

**Внимание. Не допускается проводить калибровку, если калибратор и микрофон имеют разные температуры или их температура отличается от температуры окружающей среды.**

### **Выполнение калибровки.**

После включения калибратор автоматически переходит в режим генерации тонального сигнала частоты **1000 Гц** с уровнем звукового давления **114 дБ**.

**Примечание: калибраторы с заводскими номерами 0200 и выше при включении автоматически переходят в тот режим генерации, который использовался перед выключением устройства.**

Убедитесь, что индикатор на нижнем торце горит ровным зеленым светом. Если зеленый индикатор мигает, то это означает, что калибратор не смог стабилизировать заданный уровень 114 дБ в пределах допустимой погрешности. В таком случае проводить калибровку нельзя.

Для того чтобы переключить работающий калибратор из режима генерации уровня **114 дБ** в режим генерации уровня **94 дБ**, нажмите кнопку «**114/94**» (MODE). Убедитесь, что индикатор на нижнем торце горит ровным красным светом. Если красный индикатор мигает, то это означает, что калибратор не смог стабилизировать заданный уровень 94 дБ в пределах допустимой погрешности. В таком случае проводить калибровку нельзя.

После стабилизации соответствующего калибровочного сигнала (см. выше) проведите отсчет показаний калибруемого шумометра или иного акустического измерителя, сопоставьте их с фактическим значением уровня звука калибратора, указанным в паспорте или поверочном (калибровочном) документе, и действуйте в соответствии с руководством по эксплуатации калибруемого прибора.

Калибратор автоматически выключится через 60 секунд после запуска режима генерации.

**Примечание. Автоматическое отключение не происходит, если питание осуществляется от внешнего источника с напряжением выше 3,8 В, а также в том случае, если при включении калибратора одновременно с нажатием кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ» удерживалась кнопка «114/94» (MODE).**

Для ручного отключения калибратора нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» (ON/OFF) на нижнем торце и удерживайте ее 2-3 секунды.

**Внимание. Не рекомендуется оставлять калибратор во включенном состоянии с пустым гнездом. Это может привести к изменению его характеристик.**