

		Заполняется сервисной службой

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ООО «ПКФ ЦИФРОВЫЕ ПРИБОРЫ»**

1. При обращении за сервисным обслуживанием Заказчик обязан заполнить и предоставить Исполнителю анкету.

Анкета

Наименование предприятия	
Юр. адрес	
ИНН / КПП	
Контактный телефон, факс	
e-mail	
Контактное лицо	
Наименование, ИНН/КПП организации-владельца СИ ¹	
Фактический адрес	

Вид отгрузки (подчеркнуть): самовывоз, доставка курьерской службой Исполнителя за отдельную плату

Адрес доставки	<i>Указать точный адрес доставки, при выборе: Доставка курьерской службой Исполнителя за отдельную плату</i>
----------------	--

Просим провести техническое обслуживание и (или) модернизацию изделий:

Модель Перечислите все принадлежности с зав. номерами	Зав. номер	Ремонт ДА (указать вид неисправности) / НЕТ	Поверка Да** / НЕТ
1) Октава-110А, измерительно-индикаторный блок	А091111	ДА. Упал микрофон, не стабильный сигнал	ДА
Р200, предусилитель	060102	ДА. Упал	
ВМК-205, капсуль микрофонный	60001	ДА, возможно сломан	
МК-265, капсуль микрофонный	1564		
АР2038, вибродатчик	4232		
Адаптер 110А-IEPE	0123		
2) Экофизика 110А-НФ, измерительно-индикаторный блок	БФ200001	НЕТ	ДА
Р200, предусилитель	070203		
МК-265, капсуль микрофонный	1433		

¹ При заказе поверки средств измерений, принадлежащих разным организациям, заявитель оформляет отдельные анкеты для каждой организации-владельца.

Модель Перечислите все принадлежности с зав. номера	Зав. номер	Ремонт ДА (указать вид неисправности) / НЕТ	Поверка Да** / НЕТ
3) ПЗ-80-ЕН500, антенна	130045	НЕТ	ДА
4) АК-1000, калибратор акустический	0312	НЕТ	ДА

*ИИБ Экофизика-110А-НФ (Белая), ИИБ Экофизика-110А (1 канал, Белая), ИИБ Экофизика-111В

** При необходимости оформления свидетельства поверки, следует это отдельно указать в заявке

Внимание! НЕ НУЖНО присылать в сервис и на поверку следующие принадлежности:

- напольные платформы (003ОП, 004ОП);
- адаптеры для крепления вибродатчиков (кубики, адаптеры кисти руки, различные диски, магниты и мастику);
- штативы, держатели и прищепки для микрофонов;
- зарядные устройства для аккумуляторов;
- отвертки и пр. инструменты, не относящиеся к средству измерения.

Также, здесь, после таблицы, можете оставить свои комментарии и пожелания к выполнению сервисных работ или дооснащению прибора необходимым оборудованием и/или аксессуарами.